

# 62SIS05919

## Fiche Détaillée

### 1 - Identification

Identifiant : 62SIS05919

Nom usuel : Fismes Traitement de surface (FTS)

Adresse : 11 rue copernic

Département : PAS-DE-CALAIS - 62

Commune : ARRAS - 62041

principale :

**Caractéristiques du SIS :** Activité industrielle sur le site depuis 1964, centrée sur la fabrication de pièces métalliques. La société FTS exploitait à ARRAS un atelier de traitement de surface fonctionnant sous couvert d'un arrêté préfectoral d'autorisation en date du 06 octobre 1975 modifié par un arrêté préfectoral complémentaire en date du 10 août 1984. Par déclaration en date du 12 juin 2002, la société FTS faisait connaître qu'elle succédait à la société KAPFF. Un récépissé de déclaration lui a été délivré le 18 juin 2002. Par courrier en date du 31 mars 2005 de Maître DELTOUR, la société FTS est en cessation d'activité. La société d'investissement IMCOB a racheté le site en vue d'une dépollution et d'une revente à AUCHAUN Investissement. Pollution en métaux lourds (chrome, cuivre, nickel et zinc) dans les remblais au droit des anciennes chaînes de chromage et de zingage. Arrêté préfectoral du 22/06/2005 imposant la réalisation d'un diagnostic initial et d'une évaluation simplifiée des risques. Le site a été dépollué par excavation des terres polluées en vue de l'utilisation du site en centre commercial (124.90 Tonnes ont été excavés et envoyées en Centre d'Enfouissement Technique classe 1). EDR effectuée par SITA Remédiation (version finale du 23 février 2007) qui conclut que l'état des sols résiduels sur le site dans les limites des zones reconnues, est compatible avec l'usage et l'aménagement prévu. Procès Verbal de récolement par l'inspection le 22/05/2007. Les eaux souterraines sont utilisées pour un usage AEP (eau potable), AEI (eau industrielle) et AEA (eau agricole) dans le secteur. Site mis en sécurité vis à vis des tiers (visite d'inspection régulière).

**Etat technique :** Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

**Observations :** Liste des études réalisées : 1- Diagnostic initial étape A réalisé en Janvier 2001 - Etape A - Bureau Véritas pour exploitant KAPFF ref LIL4P000374J du 3 Janv. 2001 2- Diagnostic initial étape B et ESR réalisé en Mars 2001 - Etape B - Bureau Véritas pour l'exploitant KAPFF sous ref LIL4P000374J du 5 Mars 2001 3- Diagnostic complémentaire en Octobre 2004 - Reconnaissance complémentaire - réalisé par SITA Remediation pour Sarl FTS sous ref D2 04 0580, V0 du 28 oct. 2004 4-Mémoire environnemental réalisé en Juin 2006 par VIDAM Conseil pour Sarl FTS sous ref 26/06/2006, V1 T.Belotti : Mémoire relatif à la mise en sécurité du site et au devenir des déchets évacués et diagnostic initial, dans le cadre de la cessation d'activité 5- Etude détaillée des risques et travaux de réhabilitation réalisés en Février 2007 par SITA Remediation pour l'exploitant IMCOB sous ref D1 07 0100, V1 23 fév. 2007 : Travaux de dépollution des sols et Evaluation Détaillée des Risques pour la santé des futurs usagers du site, dans le cadre du changement d'usage prévu

## 2 - Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	62.0142	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=62.0142">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=62.0142</a>
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC (Installations Classées)	070.0966	

## 3 - Sélection du SIS

Critère de sélection : Terrains concernés à risques gérés

Commentaire sur la sélection : EDR effectuée par SITA Remédiation (version finale du 23 février 2007 ) qui conclut que l'état des sols résiduels sur le site dans les limites des zones reconnues, est compatible avec l'usage et l'aménagement prévu. Procès Verbal de récolement par l'inspection le 22/05/2007

## 4 - Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde : 680791.0 , 7022493.0 (Lambert 93)

## 5 - Liste parcelles cadastrales

Code commune	Nom commune	Section	Parcelle	Date
62041	ARRAS	BZ	9	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	10	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	11	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	14	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	16	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	30	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	31	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	38	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	39	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	46	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	67	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	70	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	71	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	72	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	105	07/01/2018

62041	ARRAS	BZ	106	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	107	07/01/2018
62041	ARRAS	BZ	108	07/01/2018

## 6 - Documents

## 7 - Cartographie dynamique



Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 62SIS05919



Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 62SIS05919