PROJET

GRAND ARRAS

VIVRE EN 2030

AJUSTEMENT N°2

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

39 COMMUNES



Approbation

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 Juin 2021

Pour le Président, le Vice-président délégué à l'Urbanisme

Alain VAN GHELDER

REGLEMENT

écrit

TOME 2

Arras Communauté Urbaine

SOMMAIRE

LEXIQUE

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

LISTE ET FICHES DU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER

LISTE DES ESSENCES LOCALES

PRÉCONISATIONS POUR LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

PLAN DISTINGUANT LES SECTEURS ET NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LA COMMUNE D'ARRAS

LEXIQUE

LEXIQUE

Les définitions données ci-après, visent à faciliter la compréhension du règlement, à attirer l'attention sur l'existence éventuelle d'une réglementation spécifique, ou encore, à préciser le contenu d'un concept utilisé par les auteurs du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Elles ont une valeur juridique (opposabilité) car indispensables à la bonne application du règlement.

ABRI DE JARDIN

Construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Sa hauteur est inférieure ou égale à 3,50 m. Son emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m² lorsqu'il est individuel et à 60 m² lorsqu'il comporte plusieurs compartiments. Il est considéré comme une annexe*.






Illustration : abri de jardin compartimenté

ACCÈS

L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon les cas, au linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.



ACROTÈRE

Elément d'une façade, en général mur ou muret en maçonnerie, situé au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture et qui constitue un rebord pour permettre le relevé d'étanchéité.

AFFOUILLEMENT DES SOLS

Action de creuser, de retirer la terre, et donc d'abaisser le niveau du sol (par déblais).

ANNEXE

Il s'agit d'une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marqué un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principal avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

Elle ne doit pas être occupée à titre d'habitation ou d'occupation permanente (« pièce à vivre »).

Elle peut être affecté à l'usage d'abris bois, réserves, remises, abris de jardins, locaux piscine, piscine close, locaux techniques, ateliers, abris ou garages pour véhicules et vélos, etc. (liste non exhaustive).

Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.



BALCON

Plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l'extérieur du bâtiment.



BÂTIMENT

Construction couverte et close, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportives ou de loisirs, commercial ou agricole, etc... y compris les parties en sous-sols.

CAMPING CARAVANING

Établissement public ou privé mettant des terrains à disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CHANGEMENT DE DESTINATION


Modification d'une catégorie ou sous-catégorie de destination de tout ou partie d'un bâtiment existant de celle qu'il avait jusqu'alors, avec ou sans travaux. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l'Urbanisme. Voir définition « Destination d'une construction ».

CINQ CENT MÈTRES D'UNE GARE OU D'UNE STATION DE TRANSPORT COLLECTIF


La distance de 500 mètres s'applique, à vol d'oiseau, par rapport à tous points des limites extérieures de la gare et par rapport à l'épicentre des stations de transport collectif (diamètre d'un km).
Les normes s'appliqueront dès que tout ou partie de l'unité foncière sera compris dans la distance des 500 mètres.

CLOTURE

Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou/et deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés).



Ne constitue pas une clôture au sens du présent PLUI, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d'une même unité foncière en fonction de l'utilisation par le même propriétaire de chacune d'elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc.



Ouvrage ne constituant pas une clôture

La clôture comprend les piliers et les portails.



La hauteur de la clôture ne prend pas en compte le mur de soutènement (ouvrage s'opposant au glissement d'un terrain meuble en surélévation). Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

COMPLEMENT ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, SOCIAL OU DE SERVICES DES INSTALLATIONS, CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS AUTORISES

Intégré ou non aux constructions autorisées, la présence des installations ou/et constructions constituant ce complément doit rester liée aux fonctions de la zone. Ce complément peut être constitué également de services marchands.

Par exemple, pour une zone économique, il pourra s'agir d'une crèche (familiale ou d'entreprise), d'une cantine, d'une sandwicherie, d'une salle de sport, etc. car secondaires mais justifiées par la proximité des activités autorisées et la présence de salariés.

Autre exemple, pour une zone d'équipements touristiques et de loisirs, il pourra s'agir d'une salle de réception, de bureaux pour le personnel, d'un service marchand proposé à la clientèle fréquentant la zone (supérette…).

Ce complément n'est pas à confondre avec des locaux accessoires à une activité autorisée dans la zone, qui sont réputés avoir la même destination que le local principal et sont donc autorisés de fait. C'est la destination principale des bâtiments qui s'appliquera à l'ensemble des bâtiments. Cf. ci-dessous : définition de destination des constructions.

CÔNE DE VUE

Indique des perspectives particulièrement intéressantes à conserver **et à mettre en valeur.**

CONSTRUCTION

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.
Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par le Code de l'Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens du Code de l'Urbanisme.

CONSTRUCTION EXISTANTE À LA DATE D'APPROBATION DU PLUI :

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être qualifiée de construction existante.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

La destination est l'utilisation d'un immeuble en vue de laquelle il a été construit ou acquis (habitation, bureaux, commerce…).
Le Code de l'urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent être réglementées (utilisations et occupations du sol interdites et soumises à conditions) : habitation, commerce et activités de service, exploitation agricole et forestière, services publics et équipements d'intérêt collectif, et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Une liste relative aux destinations est détaillée ci-dessous en partie II des annexes du règlement.

La destination s'analyse au regard du bâtiment dans son ensemble par application du principe selon lequel « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ».


S'agissant d'un bâtiment regroupant plusieurs activités, il convient donc de déterminer la destination principale du bâtiment, laquelle s'appliquera à l'ensemble du bâtiment.

Par exemple, un point de vente dans des bâtiments à vocation principale d'industrie ou d'artisanat est réputé avoir la destination « industrie » ou « artisanat » et non « commerces de détail ». Aussi, dans le cas où les commerces de détails ne sont pas admis dans la zone où ils sont implantés, le point de vente sera lui autorisé car accessoire à l'activité principale exercée.

Autre exemple, une supérette située au cœur d'un camping et à usage de ces clients sera autorisée car réputée avoir la destination « hébergement touristique » tout comme le camping et cela même si les commerces de détail ne sont pas autorisés dans la zone où elle est implantée.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS

Il s'agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.



Dans ce cas :
la distance minimum entre les deux bâtiments doit être au minimum de 3m.

ELEMENTS ARCHITECTURAUX OU DE MODENATURE

Sont considérés comme éléments architecturaux ou de modénature les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux... ne créant pas de surface de plancher.


ELEMENTS AJOURÉS

Eléments qui laissent passer le jour.
Dans le cas d'une clôture constituée d'un mur bahut surmonté d'un élément ajouré, élément ajouré s'entend comme formé de pièces non jointes.



EMPRISE AU SOL

Projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.



- ***Avec un coefficient d'emprise au sol de 50 % la surface construite au sol ne pourra pas dépasser 500 m² pour un terrain de 1000 m²***

Le coefficient d'emprise au sol n'influe pas sur la hauteur du bâtiment

Il s'applique aux garages et aux annexes

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Ce sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse. On englobe aussi dans les énergies renouvelables les flux de déchets organiques de l'activité économique qui peuvent donner lieu à une valorisation énergétique : déchets de l'agriculture et de l'exploitation forestière, part fermentescible des déchets industriels et des ordures ménagères.





ÉQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS NON INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE, PASTORALE OU FORESTIERE ET NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA SAUVEGARDE DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

Équipement d'intérêt collectif ou service public existant dont il faut permettre l'entretien et/ou l'extension, ou projet de création dont la nature est peu compatible à une implantation dans les zones urbaines ou à urbaniser.

DANS LA ZONE N, il s'agit donc d'autoriser (liste non exhaustive) les nouvelles installations et constructions appartenant aux sous-destinations suivantes :

- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : ouvrages et installations techniques, aires de stationnement, aires de covoiturage, lagunage ;
- équipements sportifs : aménagements légers à usage sportif ou de détente

DANS LA ZONE A, il s'agit donc d'autoriser (liste non exhaustive) les nouvelles installations et constructions appartenant aux :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : installations militaires ;
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : cimetière, station d'épuration, ouvrages et installations techniques, aires de stationnement, aires de covoiturage, lagunage ;
- équipements sportifs : aménagements légers à usage sportif ou de détente.
-



ESPACES NON BÂTIS (! : ≠ ESPACES NON BÂTIS À PROTÉGER)

Partie(s) de l'unité foncière libre(s) de toute construction en surface à l'exclusion des constructions ne constituant pas de l'emprise au sol telle que définie par le règlement. Ils comprennent d'une part les espaces végétalisés ou végétalisables et d'autre part les espaces imperméabilisés.

ESPACES DE PLEINE TERRE

Espace non construit et disponible au développement de la faune et de la flore (éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre podologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique) :

- dont le revêtement est perméable ;
- avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm ;
- et pouvant recevoir des plantations.

Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (réseaux, canalisations, etc.) ne sont pas de nature à déqualifier

ESPACES LIBRES PLANTÉS DE CONVIVIALITÉ OU DE DÉTENTE

Espaces non construits ne comprenant pas les circulations motorisées, les stationnements

ESPACES VÉGÉTALISÉS OU VÉGÉTALISABLES

Surface non imperméabilisée ou éco aménageable (favorable à la nature) à maintenir à minima sur l'unité foncière afin de contribuer au maintien de la biodiversité et d'optimiser la gestion des eaux pluviales.

Elle peut être satisfaite de plusieurs manières :

- espace libre en pleine terre (espace disponible au développement de la faune et de la flore avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm) ;
- surface au sol perméable à l'eau et à l'air avec ou sans végétation (revêtement perméable pour l'air et l'eau permettant l'infiltration d'eau de pluie : dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, etc.)
- toitures ou/et murs végétalisées.

Les différentes manières de respecter cette obligation n'ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLUI prévoit un coefficient différent pour chacune d'entre elles permettant de prendre en compte cette différence d'efficacité.

ESSENCES LOCALES

Les essences locales correspondent aux plantations d'espèces végétales indigènes adaptées au contexte géographique et climatique régional et qui présentent donc un intérêt écologique. Une liste des essences locales est annexée au présent document.

EXHAUSSEMENT DES SOLS

Action de rehausser un terrain en apportant des matériaux (par remblais).

EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE

L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.



FAÇADE

Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles comprennent la façade sur rue, la façade arrière et les façades latérales. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.

Le terme façade sur rue s'entend ici comme celle qui est située face à la voie à partir de laquelle se fait l'accès au terrain.

FAÎTAGE

La hauteur au faîtage du toit de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci.

HAIE

Ensemble d'arbres ou/et d'arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.

POUR PLANTER UNE HAIE

Pensons aux oiseaux!

Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle ils trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière.

Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace.

Une haie composée de persistants a l'avantage d'offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie!

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Différence d'altitude entre le terrain existant avant travaux et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages et installations techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, etc.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond :

- au faîtage de la toiture : sommet de la toiture (poutre supportant la partie supérieure des chevrons d'une charpente) pour les façades surmontées d'une toiture à pente (dans le cas où la toiture présente plusieurs versants avec des niveaux de hauteur différente, la règle s'applique jusqu'au point le plus élevé de la toiture la plus haute) ;
- au sommet de l'acrotère : point haut situé à la verticale de la façade au-dessus du niveau d'une toiture terrasse, ou d'une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Lorsque l'acrotère est surmonté d'un garde-corps plein traité en continuité de la façade, la hauteur de référence est celle du haut de l'acrotère sans prise en compte de la hauteur du garde-corps.

La limite de hauteur renseignée par rapport aux constructions mitoyennes s'applique aux points les plus hauts visés ci-dessus.



HAUTEUR DU SOL OU DU TERRAIN NATUREL :


Le point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d'assiette du projet avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections cohérentes de la ou des faces extérieures de la ou des constructions, insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian qui sera le point de référence.



HAUT DES BERGES DES COURS D'EAU

Point le plus élevé du talus plongeant dans l'eau : pente naturelle aménagée ou entièrement artificielle en contact avec l'eau de la rivière.



IMPLANTATION EN LIMITE D'EMPRISE DES VOIES / IMPLANTATION OBLIGATOIRE

Une construction est implantée EN LIMITE D'EMPRISE DES VOIES dès lors que tout ou au moins 75% de sa façade bâtie est implantée sur la limite d'emprise d'une voie publique ou privée, existante ou projetée. Ce pourcentage est ramené à plus de 50% dans la zone UB.

Les voies comprennent non seulement la chaussée mais également toutes ses dépendances nécessaires à la conservation et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers. En font également partie, lorsqu'ils existent, les trottoirs, les aménagements cyclables, les parkings publics…

Dès lors, qu'une IMPLANTATION OBLIGATOIRE (trait continu jaune) est portée au document graphique, les constructions ou parties de construction doivent être implantées sur cette limite dans le respect des dispositions de l'article 6.

L'implantation en limite d'emprise des voies n'entraîne pas l'obligation d'une implantation sur toute la hauteur du bâtiment et ne prend pas en compte les éventuels éléments de constructions tels que auvents, portiques, avancées de toitures, les équipements techniques liés aux réseaux, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons, les parcs de stationnement souterrains, etc.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES

Cette définition a pour objectif de faciliter l'application des règles d'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions.


Ces voies recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les règles d'implantation des façades sur rue des constructions par rapport aux voies s'appliquent également aux autres emprises publiques que les voies ferrées et canaux, telles que les jardins et parcs publics et les places publiques. Ces dernières n'apparaissent pas dans le corps du règlement par souci de simplification de la lecture.

Aussi, pour illustration, prenons l'exemple de l'implantation d'une nouvelle construction (habitation en bleu sur le schéma) en zone UA, elle devra respecter l'article 6 suivant :

À minima 75% de la longueur de la façade sur rue des constructions doivent être implantés soit :

- à la limite d'emprise de la voie publique ou privée existante* ;
- observer le même recul que celui de l'une des deux constructions principales voisines situées du même côté de la voie publique ou privée existante ou situées sur la même unité foncière ;
- à la limite d'emprise ou en recul d'au moins un mètre des voies publiques ou privées à créer.



Le stationnement, ouvert au public, appartient à la voie existante ouverte au public. Aussi, le recul s'impose par rapport à la limite du stationnement car compris dans l'emprise de la voie ouverte au public.

Les règles de recul par rapport à celle de la place publique sont les mêmes que celles de la voie. La construction bleu doit donc s'implanter à la limite d'emprise de la place publique (sur une longueur de façade bâtie d'au moins 75%).

IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE MOTIVÉE (ÉLÉMENT DU PATRIMOINE)

Une des conditions permettant de justifier l'abattage, l'arrachage ou la destruction d'un boisement, de haies ou d'alignement d'arbres à protéger est la condition que cet arrachage est indispensable pour les constructions et installations autorisées en s'appuyant sur une impossibilité technique motivée. Les travaux rendant indispensable cet arrachage doivent être liés à des critères d'amélioration du confort des constructions autorisées (par exemple : mise aux normes de sécurité ou de salubrité publique, mise en conformité avec des règles auxquelles la constructions est soumise, travaux d'amélioration des performances énergétiques, etc.) sous réserve de la démonstration que les autres solutions (alternatives de constructions) permettant d'aboutir à cette amélioration et n'impactant pas sur l'élément à protéger ne sont pas réalisables.

LIGNE À HAUT NIVEAU DE SERVICE

Ligne présentant les caractéristiques suivantes :

- une forte fréquence (5 à 10 min en heures pleines et moins de 15 min en heures creuses) avec amplitude horaire élevée (circulation la semaine, en soirée et le week-end) ;
- un parcours rationalisé avec un itinéraire intégralement ou partiellement en sites propres et un système de priorité aux feux tricolores et aux ronds-points garantie par des aménagements spécifiques ;
- des bus à plancher bas pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite ;
- la vente de titres de transports effectuée au niveau des stations.

MARGE DE RECUL :

Espace situé entre l'alignement et le recul.

MATÉRIAUX BIOSOURCES

Les matériaux biosourcés sont les matériaux issus de la biomasse d'origine végétale ou animale dont l'utilisation permet de limiter l'empreinte écologique de la construction, comme par exemple :

- isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de pailles, etc.) ;
- mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.) ;
- panneaux (particules ou fibres végétales, pailles compressées, etc.) ;
- matériaux composites plastiques (matrices , renforts, charges), par exemple.



MODÉNATURE

Éléments de décoration de la façade (moulures, reliefs, sculptures ou appareillages particuliers).





NÉCESSITÉS FONCTIONNELLES (CLÔTURES)

Condition permettant de justifier une hauteur de clôture plus importante ou/et une composition différente : liée à des critères de sécurité ou des critères architecturaux ou à l'usage des constructions : les activités économiques. Les critères de sécurité s'appuie sur la nature des constructions à clôturer ou sur les règles imposées pour satisfaire leur sécurité(établissements classés, laboratoire pharmaceutique, centre-pénitencier, bâtiments et espaces publics…) et en aucun cas sur des sentiments « d'insécurité » (impression de vivre dans un environnement physique ou social favorisant les atteintes aux personnes et aux biens).

NORMES DE STATIONNEMENT DUES REDUITES DE 20 % (MUTUALISATION)

Dans le cas de constructions comportant plusieurs destinations avec des besoins en stationnement induits qui n'ont pas lieu en même temps, les modalités de calcul sont les suivantes :

Exemple : construction de 20 logements de 100 m² soit 40 places dues + construction de 2 000 m² de bureaux avec des besoins induits s'élevant à 20 places dues.

Le nombre de place total à réaliser s'élève à (40+20) – 20% (40+20) = 60-12 = 48 places au lieu de 60.

OPERATION D'AMÉNAGEMENT

Ce terme désigne l'action d'aménager sans pour autant qu'il y ait concomitamment celle de construire (viabiliser, diviser un ou des terrain(s), requalifier des espaces, etc.).

OPERATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE

Une opération d'ensemble consiste à :

→ la construction d'un ou plusieurs bâtiments à destination principale d'habitation aboutissant à une urbanisation cohérente d'une unité foncière en terme de formes urbaines et d'intégration dans les quartiers environnants, existants ou futurs .

→ la construction d'un ou plusieurs bâtiments à usage d'activité (toute autre destination que l'habitat)

Ce terme n'exclut pas une pluralité de destinations accompagnant l'habitat

L'opération d'aménagement « d'ensemble » s'applique aux zones à urbaniser et signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence.

Ce terme est indépendant de toute référence à une procédure particulière, en particulier de type lotissement, ou « permis de construire valant division » prévu au code de l'urbanisme.

Dans les zones à urbaniser (1AU), les constructions sont admises, soit sous cette forme, soit en plusieurs phases au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

ORIEL

Un oriel est « une baie vitrée avancée » en encorbellement (saillie sur un mur, formée par une ou plusieurs pierres posées l'une sur l'autre, et plus saillantes les unes que les autres) aménagée sur un ou plusieurs niveaux d'une façade. En cas de fenêtre construite en arc de cercle, on parle aussi de « fenêtre arquée » (bow window en anglais).



OUVERTURE

Une ouverture est une baie qui assure l'éclairement d'une pièce de la construction.

OUVRAGES TECHNIQUES

Il s'agit notamment de (liste non exhaustive) :

Locaux ou ouvrages techniques : Transformateurs électriques, cages d'ascenseur, pompes de relèvement ou de refoulement, cheminées, locaux de chaufferie collective et de machinerie technique, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes, etc.

Installations techniques : boitiers, coffrets, armoires, regards, antennes, paraboles, paratonnerres, etc.

PAYSAGE


Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Le paysage est le résultat d'une géographie particulière, d'une histoire et d'une culture collective. Il s'appréhende de façon objective, en s'intéressant au relief, à l'occupation du sol..., mais aussi de façon plus subjective, selon la sensibilité de l'observateur, ses influences culturelles, historiques ou esthétiques. Le paysage représente donc une entité générale dans laquelle s'articulent et entrent en interrelations plusieurs composantes telles que le patrimoine bâti, le patrimoine végétal, les vues...

PERSPECTIVE

Vue qu'on a, d'un endroit déterminé, d'un paysage, d'un ensemble architectural.

PLACES DE STATIONNEMENT COMMANDÉES

Place qui n'est accèssible que par une autre place de stationnement, donc qui nécessite le déplacement du premier véhicule (s'il est en place), pour atteindre ou sortir de la seconde place.



RECUL :

Le recul est la distance (L) comptée horizontalement entre la construction et la limite d'emprise des voies publiques ou privées, existantes ou projetées ou des emprises publiques. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses de moins de 60 centimètres, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Cette limite d'implantation des constructions peut être fixée :


- par les règles de l'article 6 le long des voies publiques ou privées, existantes ou projetées, et le long des emprises publiques. Elle constitue la ligne de départ à partir de laquelle la construction peut s'implanter ;

- graphiquement (trait continu jaune). Il s'agit alors d'une implantation obligatoire : les constructions ou parties de construction doivent être implantées sur cette limite.

RETRAIT :

Le retrait est la distance (L) comptée horizontalement entre la construction et la limite séparative. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses de moins de 60 centimètres, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Cette limite d'implantation des constructions peut être fixée par les règles de l'article 7 le long des limites séparatives. Elle constitue alors la ligne de départ à partir de laquelle la construction peut s'implanter ;



■ *L'implantation des constructions sur les deux limites séparatives latérales crée un front bâti continu*

■ *L'implantation des constructions en retrait de la limite séparative offre une perméabilité visuelle vers les cœurs d'ilôts*

REZ-DE-CHAUSSÉE

Il s'agit du niveau situé immédiatement au-dessus du sous-sol, même si ce dernier est semi enterré. Dans le cas d'un terrain en pente, pour les constructions dont une façade donne sur voie, le niveau du rez-de-chaussée est celui qui se trouve au niveau de la voie.

SERRE

Bâtiment clos vitré, destiné aux cultures horticoles ou potagères



SERVITUDES

En-dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :

- d'une part, les servitudes légales (code civil) ou conventionnelles grevant les propriétés privées,
- d'autre part, les servitudes administratives ou d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) ou le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière, protection des captages d'eau potable …).

Les annexes du PLUI les reprennent dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier.

SOL NATUREL AVANT AMÉNAGEMENT

Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.

SURFACE DE PLANCHER

Cette définition est donnée à titre d'information. Il est précisé que la définition à appliquer est celle définie par le code de l'urbanisme en vigueur

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes

intérieures.

TERRAIN ou UNITÉ FONCIÈRE :

Propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision

TOITURE

C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.

VERANDA :

Galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d'une façade. Elle peut être fermée et ainsi servir de jardin d'hiver, etc.



VERSANT DE TOITURE

Il s'agit du pan de toiture ou de l'ensemble des pans de toiture présentant une même orientation.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

5 DESTINATIONS et 20 SOUS-DESTINATIONS

Les règles édictées pour un article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Pour la détermination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d'artistes, entrepôts, artisanat…).

Le contrôle des changements de destination s'effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations :

- sans travaux sur la base des seules destinations. Il n'y a pas d'autorisation en cas de changement de sous-destination à l'intérieur d'une même destination.
- avec travaux ,le contrôle s'effectue sur la destination et la sous-destination.

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Cette destination comprend les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière

- La **SOUS-DESTINATION EXPLOITATION AGRICOLE** recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens du code rural et la pêche maritime.

- La **SOUS-DESTINATION EXPLOITATION FORESTIERE** recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

HABITATION

Cette destination comprend les sous-destinations : logements et hébergements en tant qu'habitat résidentiel, habitat adapté tels que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants, qui constituent leur lieu de résidence habituel.

La **SOUS-DESTINATION LOGEMENT** comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination recouvre également :

· les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

· les chambres d'hôtes au sens du code du tourisme, c'est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

· les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La **SOUS-DESTINATION HEBERGEMENT** recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique: des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA).

ÉQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

La destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipement recevant du public ;

Il s'agit des fonctions d'intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d'un service public ou d'un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d'installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, aires d'accueil des gens du voyage, etc.

les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d'intérêt collectif au sens de la présente définition.

L'ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d'intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d'indices peut permettre de qualifier ce type d'ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d'ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d'une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d'un service public (Ex : Usager d'une bibliothèque municipale, d'une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l'État, d'une collectivité locale ou assimilée...

La **SOUS-DESTINATION LOCAUX ET BUREAUX** accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d'une mission de service public, que l'accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l'État), ainsi qu'à l'ensemble des constructions permettant d'assurer des missions régaliennes de l'État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…).
Elle s'applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d'un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d'un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…).
Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La **SOUS-DESTINATION LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES** recouvre les équipements d'intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d'épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d'énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d'énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques

La **SOUS-DESTINATION ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D'ACTION SOCIALE** recouvre l'ensemble des établissements d'enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d'enseignement professionnels et techniques, les établissements d'enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

La **SOUS-DESTINATION SALLES D'ART ET DE SPECTACLES** recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n'inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d'être un équipement sportif.

La **SOUS-DESTINATION EQUIPEMENTS SPORTIFS** recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d'accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu'usagers comme les piscines municipales, les gymnases …

La **SOUS-DESTINATION AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC** recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l'accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, pour accueillir des gens du voyage.

COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE

Comprend les « sous-destinations » suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectuent l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La **SOUS-DESTINATION ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL** recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…

Commerce de détail : commerce qui vend essentiellement des biens à l'unité à des consommateurs pour un usage domestique.

Dans la mesure où le e-commerce et le drive correspondent aux définitions ci-après, ces activités constituent des commerces de détail et les mêmes règles d'implantation devront leur être appliquées.

E-Commerce : ensemble comportant un ou plusieurs bâtiments de stockage ainsi qu'une aire de livraison à partir desquels sont développées des activités de commerce de détail* aux particuliers, sans disposer de surface de vente ;

Drive : plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d'une commande effectuée sur Internet ou directement sur le site.

Commerce alimentaire (liste non exhaustive) : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeurs...

Commerce non alimentaire (liste non exhaustive) : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), automobiles-motos-cycles (concessions, vente de véhicule, station essence, etc.), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d'art, animalerie), etc.

l'artisanat regroupe l'ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes (liste non exhaustive) : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, repassage, confection, réparation, artisanat d'art, ateliers d'artistes, etc.

La **SOUS-DESTINATION RESTAURATION** recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La **SOUS-DESTINATION COMMERCE DE GROS** s'applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

Commerce de gros : commerce qui achète, entrepose et vend des marchandises en quantité importante essentiellement à destination des professionnels.

La **SOUS-DESTINATION ACTIVITES DE SERVICE OU S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE** s'applique à toutes les constructions où s'exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l'activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accèssoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

Services à la personne (liste non exhaustive) : établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc. coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical, agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école),

La **SOUS-DESTINATION HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE** s'applique à tous les hôtels ainsi qu'à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l'ensemble des constructions à vocations touristiques :
1. les résidences de tourisme,
2. les villages résidentiels de tourisme ;
3. les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

L'hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le caractère temporaire de l'hébergement et celui de l'existence des services qui caractérisent l'activité d'un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil,...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.

La **SOUS-DESTINATION CINEMA** s'applique à toute construction nécessitant d'obtenir une autorisation d'exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Comprend les « sous-destinations » suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La **SOUS-DESTINATION INDUSTRIE** recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l'industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…)

Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser.

L'industrie regroupe l'ensemble des activités collectives à destination principale de production de biens à partir de matières brutes, à l'aide de travail ou de capital, pouvant comporter une activité complémentaire de vente en gros ou de détail, en lien avec l'activité principale

La **SOUS-DESTINATION ENTREPOT** recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

La **SOUS-DESTINATION BUREAU** recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises, autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expert-comptable, infirmier,...).

La **SOUS-DESTINATION CENTRE DE CONGRES ET D'EXPOSITION** recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d'exposition, les parcs d'attraction, les zéniths…

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

LOCALISATION : COMMUNE	Numéro	Vocation	Destinataire	Surface m²
DAINVILLE WAILLY AGNY	DEPT_01	Création du contournement sud (rocade)	Conseil départemental du Pas de Calais	260664
Achicourt	ACH_01	Aménagement d'un cheminement doux (5 m de large)	Communauté Urbaine d'Arras	3956
Achicourt	ACH_02	Aménagement d'un cheminement doux (5 m de large)	Communauté Urbaine d'Arras	4161
Achicourt	ACH_03	Création d'un espace de loisirs et d'espaces verts	Commune d Achicourt	12817
Achicourt	ACH_04	Aménagement gestion des eaux	Communauté Urbaine d'Arras	1473
Achicourt	ACH_05	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	1776
Achicourt	ACH_07	Aménagements paysagers	Commune d Achicourt	875
Achicourt	ACH_08	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	257
Acq	ACQ_01	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	1973
Acq	ACQ_02	Préservation d'une fenêtre d'accès à la zone agricole	Commune d'Acq	755
Agny	AGN_01	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	616
Agny	AGN_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	3032
Agny	AGN_03	Elargissement du cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	358
Agny	AGN_04	Aménagement d'une aire de stationnement	Communauté Urbaine d'Arras	347
Agny	AGN_05	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	225
Agny	AGN_06	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	119
Agny	AGN_07	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future (largeur 4m)	Communauté Urbaine d'Arras	305
Agny	AGN_08	Aménagement de zone humide "le jardin des migrateurs" (séquence 6 de la promenade des 8 jardins)	Communauté Urbaine d'Arras	90713
Agny	AGN_09	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	1793
Agny	AGN_10	Sécurisation du carrefour	Communauté Urbaine d'Arras	37
Agny	AGN_11	Elargissement de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	1267
Anzin-Saint-Aubin	ANZ_01	Aménagement d'une aire de stationnement	Communauté Urbaine d'Arras	281
Anzin Saint Aubin	ANZ_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	1646
Anzin-Saint-Aubin	ANZ_03	Création d'un espace de loisirs et d'espaces verts	Commune d'Anzin Saint Aubin	15349

LOCALISATION : COMMUNE	Numéro	Vocation	Destinataire	Surface m²
Arras	ARR_01	Création d'un espace de loisirs et d'espaces verts	Commune d'Arras	25181
Arras	ARR_02	Extension des équipements publics à vocation sportive	Commune d'Arras	28391
Arras	ARR_03	Création d'un espace de loisirs et d'espaces verts	Commune d'Arras	632
Arras	ARR_04	Création de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	156
Arras	ARR_05	Aménagement d'un cheminement doux (4,5 m de large)	Communauté Urbaine d'Arras	869
Arras	ARR_06	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	1125
Arras	ARR_07	Aménagement d'un cheminement doux (4,5 m de large)	Communauté Urbaine d'Arras	460
Arras	ARR_08	Aménagement d'un cheminement doux (4,5 m de large)	Communauté Urbaine d'Arras	167
Athies	ATH_01	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	1838
Athies	ATH_02	Préservation d'une fenêtre d'accès à la zone agricole	Communauté Urbaine d'Arras	617
Athies	ATH_03	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	115
Bailleul Sire Berthoult	BAI_01	Extension du cimetière et aire de stationnement	Communauté Urbaine d'Arras	7541
Bailleul Sire Berthoult	BAI_02	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	973
~~Beaumetz les Loges~~	~~BLL_01~~	~~Aménagement d'une aire de stationnement~~	~~Communauté Urbaine d'Arras~~	~~1024~~
Beaumetz les Loges	BLL_02	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	745
Beaumetz les Loges	BLL_03	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	233
Beaumetz les Loges	BLL_04	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	206
Beaumetz les Loges	BLL_05	Extension de l'espace vert	Commune de Beaumetz les Loges	1528
~~Beaurains~~	~~BEA_01~~	~~Elargissement de voirie~~	~~Communauté Urbaine d'Arras~~	~~6027~~
Beaurains	BEA_02	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	929
Beaurains	BEA_03	Création de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	25819
Beaurains	BEA_04	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	2423
Beaurains	BEA_05	Préservation d'une fenêtre d'accès à la zone agricole	Commune de Beaurains	576
Beaurains	BEA_06	Création d'un espace de loisirs et d'espaces verts	Commune de Beaurains	89684

LOCALISATION : COMMUNE	Numéro	Vocation	Destinataire	Surface m²
Beaurains	BEA_07	Création d'un espace de loisirs et d'espaces verts	Commune de Beaurains	16346
Beaurains	BEA_08	Création d'un espace de loisirs et d'espaces verts	Commune de Beaurains	87814
Boiry Becquerelle	BOB_01	Aménagement d'un cheminement doux et fosse	Communauté Urbaine d'Arras	739
Boiry Becquerelle	BOB_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	1794
Boiry Becquerelle	BOB_03	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	2026
Boiry Becquerelle	BOB_04	Elargissement de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	538
Boiry Becquerelle	BOB_05	Aménagement d'un cheminement doux et fosse	Communauté Urbaine d'Arras	1298
Boisleux au Mont	BAM_01	Préservation d'une fenêtre d'accès à la zone agricole	Communauté Urbaine d'Arras	346
Boisleux au Mont	BAM_02	Elargissement du cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	60
Boisleux au Mont	BAM_03	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	1531
Boisleux au Mont	BAM_04	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	2761
Boisleux au Mont	BAM_05	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	2644
Boisleux au Mont	BAM_06	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	5104
Boyelles	BOY_01	Aménagement gestion des eaux	Communauté Urbaine d'Arras	234
Dainville	DAI_01	Aménagement d'un accès à la Vélo-route	Communauté Urbaine d'Arras	772
Dainville	DAI_02	Création d'un cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	26087
Dainville	DAI_03	Création d'un espace de loisirs et d'espaces verts	Commune de Dainville	47689
Dainville	DAI_04	Création d'un sentier lie à l'entretien du talus SNCF	Communauté Urbaine d'Arras	5430
Dainville	DAI_05	Création de boisements	Communauté Urbaine d'Arras	35880
Dainville	DAI_06	Création de boisements et d' un cheminement doux dans le cadre du projet de vélo-route	Communauté Urbaine d'Arras	6705
Ecurie	ECU_01	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	606
Ecurie	ECU_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	257
~~Etrun~~	~~ETR_01~~	~~Création d'une voie d'accès vers une potentielle zone d'urbanisation à long terme~~	~~Communauté urbaine d'Arras~~	~~862~~
Etrun	ETR_02	Création d'équipements publics ou à vocation collective annexes à l'équipement sportif existant	Commune d Etrun	3191
Etrun	ETR_03	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	2788

LOCALISATION : COMMUNE	Numéro	Vocation	Destinataire	Surface m²
Fampoux	FAM_01	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	3743
Fampoux	FAM_02	Restauration d'une continuité écologique	Commune de Fampoux	12276
Farbus	FAR_01	Aménagement d'une aire de stationnement et d'un espace vert	Commune de Farbus	2103
Farbus	FAR_02	Citerne incendie	Communauté Urbaine d'Arras	880
Feuchy	FEU_02	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	396
Feuchy	FEU_03	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	206
Feuchy	FEU_04	Aménagement d'une aire de stationnement	Commune de Feuchy	571
Feuchy	FEU_05	Extension du cimetière et aire de stationnement	Communauté Urbaine d'Arras	10781
Gavrelle	GAV_01	Elargissement du chemin rural	Commune de Gavrelle	2296
Gavrelle	GAV_02	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	3565
Gavrelle	GAV_03	Création d'équipements publics ou à vocation collective pour un usage culturel, social, sportif ou éducatif	Commune de Gavrelle	10014
Gavrelle	GAV_04	Préservation d'une fenêtre d'accès à la zone agricole	Commune de Gavrelle	599
Gavrelle	GAV_05	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	382
Gavrelle	GAV_06	Création d'un chemin rural	Commune de Gavrelle	2118
Héninel	HEN_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	274
Héninel	HEN_03	Aménagements paysagers	Commune d'Héninel	1656
Henin sur Cojeul	HSC_01	Aménagement gestion des eaux	Communauté Urbaine d'Arras	4041
Henin sur Cojeul	HSC_02	Aménagement gestion des eaux	Communauté Urbaine d'Arras	5861
Marœuil	MAR_01	Création d'équipements publics ou à vocation collective pour un usage sportif et de de loisirs (salle polyvalente)	Commune de	20308
Marœuil	MAR_02	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	5371
Mercatel	MER_01	Création d'équipements publics (ateliers techniques)	Commune de Mercatel	686
Mercatel	MER_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	745
Mercatel	MER_03	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	2552
Mercatel	MER_04	Citerne incendie	Communauté Urbaine d'Arras	364
Mercatel	MER_05	Citerne incendie	Communauté Urbaine d'Arras	225
Mercatel	MER_06	Citerne incendie	Communauté Urbaine d'Arras	511

LOCALISATION : COMMUNE	Numéro	Vocation	Destinataire	Surface m²
Monchy-le-Preux	MLP_01	Aménagement d'espaces publiques	Commune de Monchy le Preux	193
Monchy-le-Preux	MLP_02	Préservation d'une fenêtre d'accès à la zone agricole	Commune de Monchy le Preux	409
Mont Saint Eloi	MSE_01	Création d'un mur de soutènement	Commune de Mont Saint Eloi	151
Mont Saint Eloi	MSE_02	Elargissement de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	692
Neuville Saint Vaast	NSV_01	Préservation d'une fenêtre d'accès à la zone agricole	Commune de Neuville Saint Vaast	559
Neuville Saint Vaast	NSV_02	Création de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	981
Neuville Saint Vaast	NSV_03	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	6661
Neuville Saint Vaast	NSV_04	Création de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	1083
Neuville-Vitasse	NEV_01	Aménagement gestion des eaux	Communauté Urbaine d'Arras	9783
Neuville-Vitasse	NEV_02	Préservation d'une fenêtre d'accès à la zone agricole	Commune de Neuville-Vitasse	332
Roclincourt	ROC_01	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	250
Sainte Catherine	SCA_01	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	1160
~~Sainte Catherine~~	~~SCA_02~~	~~Aménagement d'un cheminement doux~~	~~Commune de Sainte Catherine~~	~~132~~
Sainte Catherine	SCA_03	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	447
Saint Laurent Blangy	SLB_01	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	2570
Saint Laurent Blangy	SLB_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	1750
Saint Laurent Blangy	SLB_03	Aménagements paysagers	Commune de Saint Laurent Blangy	6152
Saint Laurent Blangy	SLB_04	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	433
Saint Laurent Blangy	SLB_05	Elargissement de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	72
Saint Laurent Blangy	SLB_06	Elargissement de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	168
Saint Laurent Blangy	SLB_07	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	806
Saint Laurent Blangy	SLB_08	Extension des jardins familiaux	Commune de Saint Laurent Blangy	5880
Saint Martin Sur Cojeul	SMC_01	Création d'un espace de loisirs et d'une aire de stationnement	Commune de Saint Martin sur Cojeul	606
Saint Nicolas	SNI_01	Création d'un cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	7855
Thélus	THE_01	Création d'équipements publics ou à vocation collective pour un usage culturel, social, sportif ou éducatif	Commune de Thélus	19501

LOCALISATION : COMMUNE	Numéro	Vocation	Destinataire	Surface m^2
Thélus	THE_02	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	982
Thélus	THE_03	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	599
Tilloy-lès-Mofflaines	TLM_01	Elargissement de voirie	Communauté Urbaine d'Arras	1037
Tilloy-lès-Mofflaines	TLM_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	424
Wailly	WAI_01	Extension du cimetière	Communauté Urbaine d'Arras	974
Wailly	WAI_02	Création d'équipements publics ou à vocation collective pour un usage culturel, social, sportif ou éducatif	Commune de Wailly	2284
Wancourt	WAN_01	Aménagement d'un cheminement doux	Commune de Wancourt	98
Wancourt	WAN_02	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	176
Wancourt	WAN_03	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	133
Wancourt	WAN_04	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	164
Willerval	WIL_01	Création d'une voie d'accès à la zone d'urbanisation future	Communauté Urbaine d'Arras	401
Willerval	WIL_02	Aménagement d'un cheminement doux	Communauté Urbaine d'Arras	960

LISTE ET FICHES DU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER

ACHICOURT



Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

ACQ

ACQ_006.3
ACQ_006.2
ACQ_011.2
ACQ_011.3
ACQ_012.2
ACQ_013.2
ACQ_015
ACQ_014.2
ACQ_017.2
ACQ_016
ACQ_017.1
ACQ_017.3
ACQ_029
ACQ_030.2
ACQ_028.2
ACQ_030.4
ACQ_046
ACQ_027.2
ACQ_032.3
ACQ_019.1
ACQ_072
ACQ_031
ACQ_033.2
ACQ_033.1
ACQ_028.3
ACQ_019.2
ACQ_005
ACQ_060
ACQ_003
ACQ_061
ACQ_042.2
ACQ_026.2
ACQ_009.2
ACQ_037.2
ACQ_009.1
ACQ_075
ACQ_042.1
ACQ_069
ACQ_007.2
ACQ_021.2
ACQ_043.2
ACQ_007.1
ACQ_022.2
ACQ_020.2
ACQ_044.2
ACQ_064
ACQ_045
ACQ_023.2
ACQ_067
ACQ_010.4
ACQ_066
ACQ_007.3
ACQ_050.2
ACQ_010.3
ACQ_065
ACQ_025.2
ACQ_010.2
ACQ_024.2
ACQ_078


Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

AGNY



Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

ANZIN SAINT AUBIN

ASA_055.2
ASA_009.3
ASA_057
ASA_002
ASA_004
ASA_005
ASA_017
ASA_015
ASA_012
ASA_001
ASA_018
ASA_008.2
ASA_008.3
ASA_003
ASA_041.2
ASA_021
ASA_023
ASA_048.3
ASA_025.2
ASA_024.2
ASA_038.1
ASA_038.2
ASA_029.2
ASA_030

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

ARRAS

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

ATHIES



Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

BAILLEUL SIRE BERTHOULT

BAI_025

BAI_022

BAI_002.2

BAI_013

BAI_009

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

BEAUMETZ
LES LOGES

BLL_013
BLL_029.1
BLL_001.2
BLL_027.1
BLL_010
BLL_005
BLL_007.1
BLL_026
BLL_008.1
BLL_008.2
BLL_018
BLL_015
BLL_003
BLL_012
BLL_030
BLL_006.3
BLL_006.1
BLL_004
BLL_006.2
BLL_002
BLL_019
BLL_016

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

BEAURAINS

BEA_073
BEA_075
BEA_069
BEA_004
BEA_078
BEA_005
BEA_009.2
BEA_009.1
BEA_025
BEA_015
BEA_016.1
BEA_003
BEA_001
BEA_007.2
BEA_033
BEA_005

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

BOIRY BECQUERELLE

BOB_005.2
BOB_017.2
BOB_004
BOB_013.3
BOB_015.2
BOB_015.1
BOB_013.2
BOB_006.4
BOB_007.2
BOB_011
BOB_006.3
BOB_003

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

BOISLEUX AU MONT



Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

BOISLEUX SAINT MARC

BSM_003

BSM_001

BSM_013.2

BSM_002.2

BSM_009

BSM_002.3

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

BOYELLES



Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

DAINVILLE

DAI_085.2
DAI_013
DAI_084
DAI_019
DAI_065
DAI_071.2
DAI_056
DAI_063.2
DAI_060
DAI_004.1
DAI_007.1
DAI_052.2
DAI_034
DAI_008.2
DAI_050
DAI_067
DAI_007.2
DAI_005.3
DAI_005.1
DAI_046
DAI_012.1
DAI_002
DAI_028.2
DAI_005.2
DAI_043
DAI_003
DAI_018.2
DAI_006.2
DAI_030
DAI_025
DAI_012.2
DAI_036
DAI_044
DAI_038
DAI_001
DAI_073
DAI_009.1
DAI_009.2

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

ECURIE



Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

ETRUN

ETR_001.1
ETR_008
ETR_010.2
ETR_010.3
ETR_010.1
ETR_001.2
ETR_009
ETR_002.2
ETR_002.1
ETR_004

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

FAMPOUX

FAM_002
FAM_005.2
FAM_008.3
FAM_008.1
FAM_016.2
FAM_001
FAM_014

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

FARBUS

FAR_003
FAR_021
FAR_024
FAR_022.2
FAR_015
FAR_013
FAR_012.2
FAR_019.2
FAR_B1
FAR_B2
FAR_001
FAR_023
FAR_B3

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

FEUCHY

ATH_001
FEU_021
FEU_013
FEU_008.2
FEU_010
FEU_022
FEU_003.2
FEU_023
FEU_003.1
FEU_018.2
FEU_004
FEU_006.2
FEU_006.3
FEU_005.2
FEU_016.1

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

GAVRELLE

GAV_003
GAV_002
GAV_006.2
GAV_024
GAV_005.2
GAV_026
GAV_004
GAV_013.2
GAV_014.2
GAV_007.2

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

GUEMAPPE

GUE_012

GUE_015

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

HENIN SUR COJEUL

HSC_006

HSC_007

HSC_008

HSC_014

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

HENINEL

HEN_009

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

MAROEUIL

MAR_031
MAR_002
MAR_028.2
MAR_051
MAR_049
MAR_041
MAR_044
MAR_012
MAR_037.2
MAR_027
MAR_040
MAR_034.2
MAR_029.2
MAR_011
MAR_006.2
MAR_038
MAR_020
MAR_043.2
MAR_021
MAR_026
MAR_039
MAR_033.3
MAR_019
MAR_032.2
MAR_007
MAR_005
MAR_010
MAR_022

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

MERCATEL

MER_004
MER_005
MER_006
MER_017
MER_016
MER_008.2
MER_010
MER_012.2
MER_019
MER_020

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

MONCHY LE PREUX

MLP_002
MLP_011
MLP_003
MLP_001
MLP_016
MLP_028
MLP_014.2
MLP_013
MLP_009.1
MLP_009.2
MLP_005.1
MLP_005.2
MLP_036.2
MLP_033

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

MONT SAINT ELOI



Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

NEUVILLE SAINT VAAST

NVA_078.1
NVA_077
NVA_073.2
NVA_012
NVA_041
NVA_018
NVA_036.1
NVA_034
NVA_022.3
NVA_032
NVA_035
NVA_008
NVA_069.2
NVA_023
NVA_015.5
NVA_80
NVA_062
NVA_049.2
NVA_025
NVA_015.4
NVA_001
NVA_026.2
NVA_002.2

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

NEUVILLE VITASSE

NVI_022

NVI_005

NVI_019

NVI_004

NVI_003

NVI_002

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

ROCLINCOURT

ROC_022.2
ROC_022.1
ROC_001.3
ROC_001.2
ROC_016.2

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

SAINT LAURENT BLANGY

SLB_019
SLB_038
SLB_010
SLB_017
SLB_023.1
SLB_022
SLB_014
SLB_024.1
SLB_020
SLB_012
SLB_021
SLB_016
SLB_013
SLB_006
SLB_002
SLB_005
SLB_048
SLB_004

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

SAINT MARTIN SUR COJEUL

SMC_011

SMC_005

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

SAINT NICOLAS

SNI_007
SNI_030
SNI_029
SNI_002
SNI_026
SNI_001

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

SAINTE CATHERINE

ASA_024.2
ASA_025.2
ASA_029.2
SCA_022
SCA_006
SCA_018
SCA_026.2
SCA_025.2
SCA_027.3
SCA_027.5
SCA_027.2
SCA_014
SCA_003.3
SCA_003.2
SCA_003.4
SCA_012
SCA_028
SCA_002
SCA_011
SCA_017
SCA_033
SCA_010
SCA_007
SCA_009
SCA_032
SNI_007
SNI_029
SNI_030
SNI_002
SNI_026
SNI_001

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

THELUS



Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

TILLOY LES MOFFLAINES

TIL_015.3
TIL_015.2
TIL_006
TIL_003.4
TIL_003.3
TIL_005.1
TIL_002
TIL_021
TIL_008
TIL_020

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

WAILLY

WAI_016
WAI_024
WAI_020
WAI_019.2
WAI_019.3
WAI_022
WAI_002
WAI_007
WAI_023.2
WAI_001.2
WAI_001.3
WAI_014.1
WAI_014.2
WAI_004
WAI_010
WAI_009.2
WAI_032
WAI_003.3
WAI_003.2
WAI_003.1

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

WANCOURT

WAN_001

WAN_008.2

WAN_012

WAN_010

WAN_002

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

WILLERVAL

WIL_002
WIL_007.2
WIL_008.2
WIL_003
WIL_012.2
WIL_004
WIL_005
WIL_006

Légende

Elements de patrimoine à protéger au titre du L123-1-5.7° du Code de l'urbanisme

- Patrimoine bâti à protéger - niveau 1
- Patrimoine bâti à protéger - niveau 2

N

PATRIMOINE BÂTI DE NIVEAU 1

PRINCIPALES PÉPITES DU TERRITOIRE :
PATRIMOINE REMARQUABLE

- *Des prescriptions de préservation et de mise en valeur*
- *Une protection adaptée à l'élément à protéger (fiche descriptive)*
- *Des évolutions tolérées sous réserve de ne pas dénaturer l'élément décrit dans la fiche*

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACH_001

Commune : Achicourt

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue Du 19 Mars 1962

Typologie : element

Type : B.industriel

Element : B2. moulin

Matériaux : ardoises
briques
briques

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Moulin La Tourelle

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : 4 quart XXe

Date photos : 27/08/2013

Date de construction : 1994



Commentaire éventuel :

Moulin conique. Ancien moulin Hacart, detruit en 1916 et reconstruit en 1994. L un des cinq derniers en France ayant un droit de production

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACH_030 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 35 Rue Emile Zola

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A2. grange Description :

Matériaux : ardoises Grange rouge barres et pierre

rouge barre

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 3e quart XVIIIe Date photos : 25/07/2014

Date de construction : 1764



Commentaire éventuel :

Inscription sur la facade : "1764", que l'on retrouve sur la facade laterale de l'habitation. Date portee

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACH_032.1 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 31 Rue Emile Zola

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles
pierres
briques

Corps de ferme en U avec passage couvert droit à préserver

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIX Date photos : 25/07/2014

Date de construction : 1826





Commentaire éventuel :

Pignon en épi en brique sur une façade en pierre

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACH_063 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 74 rue Ernest Renan

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. Maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises
brique
pierre

Maison bourgeoise a deux travees. Jeux de facade briques enduits

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos :

Date de construction :





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_003 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : B.industriel Entretien : bon entretien

Element : B1. activites Description :

Matériaux : tuiles Ancienne activite (brasserie atelier de fabrication) logement

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XXe Date photos : 20/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ancienne brasserie-malterie Cuisinier, recensee a l'Inventaire du Patrimoine Culturel

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_005 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises 2 colonnes engagees chapiteau corinthien

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/08/2013

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Construite par la famille Cuveiller en memoire de leur fille. Appartient CG62

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_006.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 26 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_006.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_007.1 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 24 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Ferme manoir

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XVIIIe - XIXe Date photos : 20/08/2013

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

batiment renove en 2009. Mur d enceinte en ACQ_0072

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_007.2

Commune : Acq

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue De La Republique

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : degradation en cours

Element : A1. ferme

Description :

Matériaux : aucun
pierres
gres

Corps de ferme. Mur de cloture

Etat général : moyen

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_007.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_008 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 5116 Le Bois Du Perroy

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Chateau en U. Lucarnes au fronton

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 02/08/2013

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Lucarnes au fronton de la toiture à deux croupes

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_009.1 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 16 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages dont une ouverture sur combles par une lucarne au fronton / Mur inventorie en ACQ_009.2

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_010.3 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue Victor Hugo

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Porche de cloture

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_010.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_017.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Pas de photographie / Ferme inventorie en ACQ_017.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_019.2

Commune : Acq

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 1bis Rue De La Liberte

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : G.mur

Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche

Description :

Porche de cloture

Matériaux : aucun

pierres

gres

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_019.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_028.3 Commune : Acq **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 12 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_028.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_075

Commune : Acq

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de la République / Rue Jules Ferry

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
gres

Ferme artésienne classique à cour fermée et proche d'entrée avec arc en plein ceintre. Toiture en tuile flamande. Pignon à winberghe en brique.

Etat général : moyen

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 08/03/2018

Date de construction :





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ACQ_078
Commune : Acq
Niveau de protection : 1
Zone de 500 m : non
Adresse :

Typologie : element
Occupation : abandon
Type : B.industriel
Entretien : degradation en cours
Element : B2. moulin
Description :
Matériaux : tôles
pierres
Ancien moulin à eau

Etat général : mauvais
Integrité : non
Période de construction : XVIIè
Date photos :
Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : AGN_023 Commune : Agny **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue Du Crinchon

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise divers 2

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages, triple baies en arc brise et occulus

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ASA_001

Commune : Anzin st Aubin

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 39 Rue Henri Cadot

Typologie : element

Occupation : abandon

Type : H.autres

Entretien : manque d entretien

Element : H4. autres

Description :

Matériaux : aucun
autres
aucun

Ancien panneau de signalisation routiere

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 24/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Pigeonnier inventoriee en ASA_008.2

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ASA_002 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Briquet-taillandier

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 1

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Maison de maitre avec 3 niveaux, dont ouverture sur combles deux lucarnes

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ASA_003 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 95 Rue Briquet-tallandier

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison de maitre 2 niveaux

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 30/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Fragment d'un mur d'enceinte.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ASA_004 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Sadi Carnot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : manque d entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Chapelle. Porte entouree de colonnes engagees

Matériaux : tuiles

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIX Date photos : 05/09/2014

Date de construction : 1891







Commentaire éventuel :

Degradation de la pierre / Date portee

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ASA_005 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Briquet-tailliandier

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle situe en bordure de route. Porte surmontee

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart XIXe Date photos : 26/06/2014

Date de construction : 1883





Commentaire éventuel :

Chapelle Notre-Dame de la Salette. Renovations recentes, mais cle de voute semble s'affaisser.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ASA_008.2 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 39 Rue Henri Cadot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : manque d entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

pierres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 24/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Ancienne plaque de circulation positionnee sur la facade du pigeonnier. Ferme inventoriee en ASA_008.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ASA_048.3 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 27 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 30/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ASA_048.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ARR_001 Commune : Arras **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 179 Route de Bapaume

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. Maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de style balneaire

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XX Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ARR_002

Commune : Arras

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse :

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
pierres

Maison bourgeoise R+1+C amenages toiture a croupe brisee

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos :

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ARR_003

Commune : Arras

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : oui

Adresse :

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : degradation en cours

Element : A3. pigeonnier

Description :

Matériaux : tuiles

pierres

pierres

Pigeonnier

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos :

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ARR_004 Commune : Arras **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 205 Route de Bapaume

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D2. Maison bourgeoise

Matériaux : ardoises
brique
pierre

Etat général : bon

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Maison bourgeoise avec fronton arrageois. Presence de modenatures en briques vernissees remarquables. balcon en fer forge

Integrité : oui

Période de construction : XX

Date photos : 2017

Date de construction :





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ARR_005 Commune : Arras **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 134 Rue John F Kennedy

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. Maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de 7 travees en pierres blanches

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 2017

Date de construction :







Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ARR_006 Commune : Arras **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 115 Rue John F Kennedy

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. Maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de 3 travees avec toiture a brisis

brique

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos :

Date de construction :







Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ATH_012.2 Commune : Athies **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 10 Rue Arthur Delobelle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ATH_012.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_001.2 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Place Croisilles

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Les pigeonniers appartiennent au patrimoine rural et contribue a l identite du centre histoire de Beaumetz. Celui-ci a une maconnerie de briques rouges avec des ornements en pierre pour le chainage d angle

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_002 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 29 Rue Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : degradation en cours

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XXe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ce pigeonnier possede une maconnerie de briques rouges avec differents decors. Sa toiture est a deux pans et est compose de tuiles. Ce pigeonnier se situe dans une ancienne ferme dont le front bati donnant sur la rue a ete transformee en pharmacie

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_003 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 41 Rue Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XXe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ce pigeonnier a une maconnerie de briques rouges avec differents jeux. Sa toiture est en ardoise. Ce pigeonnier se situe a l arriere d un front bati donnant sur la rue.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_004
Commune : Beaumetz-les-loges
Niveau de protection : 1
Zone de 500 m : non
Adresse : - Rue de l'Eglise

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : H.autres
Entretien : degradation en cours
Element : H4. autres
Description :
Matériaux : autres
Place verte
autres
autres
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 01/08/2013
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Les " places vertes " sont des espaces urbains caracteristiques de l Artois / Cette place possede en son centre une statue de la Vierge posee sur son socle / Elle est bordee par des arbres.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_005

Commune : Beaumetz-les-loges

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Place Croisilles

Typologie : element

Type : H.autres

Element : H4. autres

Matériaux : autres

autres

autres

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Place verte

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Les " places vertes " sont des espaces urbains caracteristiques de l Artois. Monument commemoratif dedie au premier capitaine du paquebot France. Bordee differents batis : ancienne brasserie, maisons bourgeoises et fermes en pierres blanches

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_006.1 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Du Chateau

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises 2 pavillons lateraux en saillie. Pavillon 5 travees

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XXe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Edifie en 1936, le chateau actuel, quatrieme sur le meme site, a conserve les enceintes du chateau de Briois, construit en 1760 et demoli en 1934.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_006.2

Commune : Beaumetz-les-loges

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue de l'Eglise

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : G.mur

Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche

Description :

Matériaux : aucun

Porche de cloture

pierres

pierres

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Chateau inventorie en BLL_006.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_006.3 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue du chateau

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : tuiles Mur d'enceinte du chateau

rouge barre

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 31/07/2013

Date de construction :





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_008.1 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison de maitre en retrait par rapport a la rue

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart XIXe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : 1890









Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_012

Commune : Beaumetz-les-loges

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 08-oc Rue Du Chateau

Typologie : alignement

Type : G.mur

Element : G3. portail porche

Matériaux : autres
pierres
briques

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Porche de cloture

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : XIXe

Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_015 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 49 Rue Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H4. autres Description :

Matériaux : autres Ancien panneau de signalisation routiere d'une route imperiale

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIIIe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Inscriptions en relief. La plaque qualifie la route nationale comme etant une route imperiale, indiquant la direction de Dainville et de l Arbret, les deux communes situees de part et d autre de Beaumetz-les-Loges le long de la route nationale 25

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_016 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H4. autres Description :

Matériaux : autres Ancien panneau de signalisation routiere

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Plaque rouillee, risque de destruction. Inscriptions en relief. La plaque indique la direction de Dainville et de lvArbret, les deux communes situees de part et d autres de Beaumetz-les-Loges le long de la route nationale 25

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_029.1 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue de l'Egalite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. Pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 25/11/2008

Date de construction :



Commentaire éventuel :

Pigeonnier appartenant Ã un corps de ferme avec habitation en pierre blanche / Presence de pignon en brique

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BLL_030 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 10 Rue De Simencourt

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises
briques
pierres

Maison bourgeoise 3 travees et toiture à la mansart

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : 1901





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BEA_003 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Pierre Curie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Batiment en pierres meulieres dorees, accompagnee de deux batiments distincts a chaque extremite de la batisse, qui sont des pigeonniers. Toiture a croupe a longs pans brises en ardoise.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BEA_004 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise avec clocheton

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Architecture eclectique. Maison bourgeoise type balneaire, decor en facade en ciment style balneaire. Enduit lisse beige blanc. Elements de bois en facade, peints de couleur fonce. Tour imbrique dans le batiment

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BEA_007.2 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 29 Rue Pierre Curie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 31/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en BEA_007.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BEA_009.2

Commune : Beaurains

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 14 Rue De La Republique

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier

Description :

Matériaux : ardoises
briques
briques

Pigeonnier

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Pigeonnier sur pied, independant renove et se trouve dans le jardin d une habitation. Decor de pierres / Habitation inventoriee en BEA_009.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BEA_016.1 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 52 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison de maitre continu 1er niv 2 niveaux et 5 travees. Bossage

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 28/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Corps de ferme inventoriee en BEA_016.2

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BEA_073 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 29 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison de maitre en retrait de la rue, 2 niveaux

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 30/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_003

Commune : Boiry-Becquerelle

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de l'Eglise

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures

Description :

Matériaux : ardoises
briques
briques

Maison bourgeoise a architecture eclectique.

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : XXe

Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Architecture locale de l Artois, met en valeur un veritable savoir-faire. Plusieurs references aÂ l histoire de l architecture regionale ou locale. Emploi briques et la pierre blanche a finition brute. Entree majestueuse avec arc de plein cintre

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_004 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Angle De La Rue De L'eglise Et De La Rue Des Chapell

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle ND de la Delivrance Art Deco

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 05/09/2014

Date de construction : 1933









Commentaire éventuel :

Facade enduite blanche avec decors graves / Escaliers en brique avec garde-corps en metal noir. Soubassement enduit de peinture grise foncee. Porte d entree rectangulaire, vitree. Menuiseries en metal noir. Corbeaux portent le fronton

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_005.2 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 3 Rue Des Chapelles

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Pigeonnier

Matériaux : tuiles

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en BOB_005.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_007.2 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 26 Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en BOB_007.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_013.2 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 38 Route Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en BOB_013.1 / L'ensemble de la ferme a ete repeint en rose-rouge

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_013.3 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 38 Route Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 13/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C. Decor de brique. L'ensemble de la ferme a ete repeinte en rose-rouge / Ferme inventoriee en BOB_013.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_015.1 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue D'henin

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise avec clocheton

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Pigeonnier inventorie en BOB_015.2 / Portail inventorie en BOB_015.3

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_015.2 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue D'henin

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Maison inventoriee en BOB_015.1 / Porche inventorie en BOB_015.3

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOB_017.2
Commune : Boiry-Becquerelle
Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non
Adresse : Rue D'henin

Typologie : element
Occupation : occupe

Type : A.agricole
Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier
Description :
Pigeonnier

Matériaux : tuiles
briques
briques

Etat général : bon
Integrité : oui

Période de construction : -
Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Immeuble invisible depuis le domaine public

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BAM_002 Commune : Boisleux-au-mont **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : abandon

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

pierres

pierres

Etat général : friche Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Deux piliers majestueux encadrent un grand portail qui temoigne une presence passe d un batiment exceptionnel.
Le portail est en fer forge peint en noir.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BAM_003 Commune : Boisleux-au-mont **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Chapelle avec ouverture d'entree en arc plein cintre

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BAM_007.2 Commune : Boisleux-au-mont **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Place du 8 Mai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BAM_011 Commune : Boisleux-au-mont **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue D'hamelincourt

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Grande demeure a 3 niveaux. Clocheton.

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Ceinture d'un haut mur de brique

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BSM_002.2 Commune : Boisleux-St-Marc **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 15 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Forme carree / Ferme inventoriee en BSM_002.1 et porche inventorie en BSM_002.3

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BSM_013.2 Commune : Boisleux-St-Marc **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Mercatel

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Decor de briques

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : BOY_002 Commune : Boyelles **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Principale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : manque d entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : autres Chapelle

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Architecture particuliere, anterieure a ses voisines des villages alentours. Croix taillee dans la pierre, facade ornementee (pilastres et cle de voute souligne l entree au linteau courbe

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : DAI_002 Commune : Dainville **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Du Feu

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Enduit blanc recouvre la facade

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : DAI_005.1

Commune : Dainville

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue D'en Bas

Typologie : element

Type : A.agricole

Element : A2. grange

Matériaux : tuiles
rouge barre
briques

Occupation : occupe

Entretien : degradation en cours

Description :

Grange avec porte agricole

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 10/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Porte (inventoiriee en DAI_005.2) / Pignon (inventorie en DAI_005.3)

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : DAI_009.1

Commune : Dainville

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 16 Rue Jean Mermoz

Typologie : element

Type : A.agricole

Element : A1. ferme

Matériaux : tuiles
pierres
pierres

Etat général : bon

Période de construction : -

Date de construction : -

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Corps de ferme de style regional typique de la reconstruction

Integrité : oui

Date photos :





Commentaire éventuel :

Architecture regionaliste typique de la reconstruction. Pignon a pas-de-moineau avec ouverture par des fenetres et un oculus

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : DAI_009.2

Commune : Dainville

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 16 Rue Jean Mermoz

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : degradation en cours

Element : A3. pigeonnier

Description :

Matériaux : ardoises

Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en DAI_009.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : DAI_037

Commune : Dainville

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Avenue Lavoisier

Typologie : element

Type : H.autres

Element : H4. autres

Matériaux : aucun
autres
aucun

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Ancien panneau de signalisation routiere

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 22/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : DAI_038 Commune : Dainville **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 40 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Pigeonnier situe au milieu de la cour de ferme

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ETR_001.2 Commune : Etrun **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : Rue Aime Mabilais

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : degradation en cours

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 13/06/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Pigeonnier a base carree. Ouverture en arc plein cintre avec modenature au-dessus / Habitation inventoriee en ID ETR_001.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ETR_002.1 Commune : Etrun **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : Rue Du Parvis

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

briques

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ancienne entree secondaire en arc brise . Petite niche au-dessus de l entree avec une statue blanche. Ouverture en ogive. Fronton triangulaire en brique

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ETR_010.1 Commune : Etrun **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 2 Rue Aime Mabilais

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Chateau d'Etrun

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XIXe Date photos : 04/07/2014

Date de construction : 1815









Commentaire éventuel :

Entre 1815 et 1816, Monseigneur De La Tour d Auvergne, Eveque d Arras, Saint Omer et Boulogne sur mer, surnomme le prince des Eveques par l'empereur NAPOLEON 1er, edifie le chateau sur les ruines de l Abbaye

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FAM_001 Commune : Fampoux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 10 Rue Paul Verlaine

Typologie : element Occupation : occupe

Type : B.industriel Entretien : degradation en cours

Element : B1. activites Description :

Matériaux : ardoises Ancienne activite (brasserie-malterie Becu)

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 04/09/2014

Date de construction : 1920









Commentaire éventuel :

Destruction pdt la 1ere GM, reconstruction en 1920 par les architectes Decaux et Crevel. Brasserie cesse toutes activites en 1962. Reconversions multiples depuis 1962, mais abandon recent.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FAM_005.2 Commune : Fampoux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 32 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en FAM_005.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FAM_008.3 Commune : Fampoux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 38 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en FAM_008.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FAM_016.2 Commune : Fampoux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 17 Rue Paul Verlaine

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en FAM_016.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FAR_001 Commune : Farbus **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 3 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : autres Maison bourgeoise 3 travees et toiture à la mansart

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

3 niveaux. ouverture sur combles par lucarne et 2 oeil de boeuf. balcon en fer forge

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FAR_019.2

Commune : Farbus

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 10bis Rue Du 11 Novembre

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier

Description :

Pigeonnier

Matériaux : ardoises

briques

briques

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 20/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en FAR_019.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FAR_022.2 Commune : Farbus **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Jeanne D'Arc

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventorieee en FAR_022.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FEU_003.1 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Fampoux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert arc plein cintre

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Pignon a pas de moineaux. Habitation inventoriee FEU_003.2

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : FEU_016.1 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue Du Calvaire

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Pigeonnier

Matériaux : tuiles

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : GAV_009
Commune : Gavrelle
Niveau de protection : 1
Zone de 500 m : non
Adresse : - D950

Typologie : element
Occupation : abandon
Type : H.autres
Entretien : bon entretien
Element : H4. autres
Description :
Matériaux : aucun
pierres
pierres
Borne Vauthier, du nom de son sculpteur

Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 13/06/2014
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : GUE_012 Commune : Guemappe **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : degradation en cours

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle Notre-Dame des Victoires

pierres

pierres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : XIX Date photos : 14/08/2014

Date de construction : 1840





Commentaire éventuel :

Detruite durant la guerre restaurée en 1920. Plan hexagonal, briques revêtues et enduit de ciment avec faux appareillage, Pliastres d?angle Ã cannelures et chapiteaux, entablement avec corniche frise fenêtres oculus

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : GUE_015 Commune : Guemappe **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 6 Rue De Wancourt

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 14/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_002 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue Neuve

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Ancien logis abbatial

pierres

pierres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ancien logis abbatial de la commune / Centre Hospitalier d'Arras

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_005 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : Rue d'Etrun

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : autres Maison bourgeoise de type chalet

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Debut XXe Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_006.2 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 13 Rue Du Moulin

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Porche de cloture

pierres

pierres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MAR_006.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_007
Commune : Maroeuil
Niveau de protection : 1
Zone de 500 m : oui
Adresse : - Rue De La Marliere

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : bon entretien
Element : A4. autres
Description :
Matériaux : aucun
briques
aucun
Abreuvoir
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 17/06/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ancien abreuvoir delimite par un mur de briques et une entree en pierres

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_010 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : Rue d'Etrun

Typologie : element Occupation : occupe

Type : B.industriel Entretien : manque d entretien

Element : B1. activites Description :

Matériaux : autres Ancienne activite (minoterie Sainte-Bertille)

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Etablissement 5 niveaux et 7 travees , aujourd'hui convertie en logements.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_012 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 12 Rue Du General Leclerc

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H4. autres Description :

Matériaux : aucun Ancien panneau de signalisation routiere

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_019 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 6 Rue Du Four

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison invisible depuis l'espace public

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 24/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_021 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 16

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : ardoises Maison R+C amenages avec toiture à la mansart

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XX Date photos : 17/04/2013

Date de construction : 1917







Commentaire éventuel :

Date portee sur la facade. Decor de pierre. Ouverture sur combles par une lucarne remarquable

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_022 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : Rue De La Source

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises

briques

autres

Chapelle Sainte-Bertille de la Source. Ouverture en arc plein cintre. Niche

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 24/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Reconstruite a l'identique apres des travaux

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MAR_051

Commune : Maroeuil

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue neuve

Typologie : element

Type : A.agricole

Element : A2. grange

Matériaux : ardoises
pierres
briques

Etat général : bon

Occupation : occupe

Entretien : manque d entretien

Description :
Grange

Integrité : non

Période de construction : XII


Date photos : 08/01/2016

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Ancienne grange de l'Abbaye, acces vers les souterrains

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MER_004 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue De La Chapelle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : tuiles Chapelle. L'entree est marquee par un arc brise

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MER_006 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 18 Rue De La Chapelle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises
pierres
pierres

Maison bourgeoise style balneaire 1 en pierres meulieres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MER_008.2 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MER_012.2 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 13 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison inventoriee en MER_012.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_001 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Roeux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : E.equipement Entretien : bon entretien

Element : E4. autres Description :

Matériaux : ardoises IME le chateau neuf

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart du XIXe Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Chateau toits plats. Tours carrees et rondes crenelees. Appareillage de briques,briques de sable et des briques rouges de diverses teintes. Architecture initiale inspiree du chateau de Pau. Actuel Institut Medico educatif

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_002 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Parc du Chateau-neuf

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle en croix grecque, situee dans parc du chateau

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart du XIXe Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Style gothique. dessine par Viollet-le-Duc puis reconstruite a l identique apres-guerre. Tympan ornemental avec pierre sculptees (croix et decors) et rosace. Dans la toiture est erigee une petite niche, semblable a un oratoire

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_003 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Angle De La Rue De Roeux Et De La Rue De La Gaiete

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Passage couvert arc plein cintre

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Tour carree de meme style architectural que le Chateau-Neuf qui se trouve en face d elle. Elle sert aujourd hui d entree pour trois logements (deux appartements et la maison au fond de la cour

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_005.1 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Angle De La Rue De Vis Et De La Rue De Wancourt

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : ardoises Passage couvert arc plein cintre

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Style architectural du Chateau-neuf et du porche du Chateau Florent. Appareillage de briques rouges, decors en partie haute et toiture a croupe avec coyau / Habitation inventoriee en MLP_005.2

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_007 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - D939

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H4. autres Description :

Matériaux : aucun Borne Vauthier, du nom de son sculpteur

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 18/06/2014

Date de construction : 1921



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_009.1 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue De La Chaussy

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison de maitre

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1er quart XXe Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Ouvertures en arc surbaisse pour les baies et ouvertures rectangulaires pour l'etage. Lucarne de facade pour celle du milieu, lucarnes sur le versant et oeil de boeuf. Assemblages de briques rouges de differentes teintes et de pierres blanches. Portail i

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_009.2 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue De La Chaussy

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Chateau inventorie en MLP_009.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_011 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De Pelves

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 18/06/2014

Date de construction : 1925









Commentaire éventuel :

Porte d'entree en arc brise en briques avec soubassement baton.Monument a la gloire de Saint Jean berger, enfant de Monchy (1400-1478) / Date portee

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MLP_028 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue de Roeux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Portail

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 05/08/2012

Date de construction :



Commentaire éventuel :

Portail en fer forge avec pilastres en rouge barre

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_003

Commune : Mont-St-Eloi

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : oui

Adresse : Rue Du General Barbot

Typologie : element

Type : A.agricole

Element : A4. autres

Matériaux : tuiles
pierres
pierres

Etat général : bon

Occupation : occupe

Entretien : degradation en cours

Description :

Abreuvoir

Integrité : oui

Date photos :

Période de construction : -

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Abreuvoir delimite par des murets en gres. Situe au sommet de la colline. Quelques marches pavees permettent d acceder au bassin.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_005 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 49 Rue Du 4e Dragon

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Chateau de la Vinelle

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XVIII Date photos :

Date de construction : 1800









Commentaire éventuel :

Vaste parc ceinture de murs d enceinte

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_006 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 7 Chaussee Brunehaut

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise Photos a refaire

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_010 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 55 Rue Roger Salengro

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison de maitre 7 travees et ailes laterales

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

batiment avec ailes laterales. Batiment aÂ l entree avec grand porche. 7 travees symetriques. Bandeaux de pierres separant les niveaux. Travee centrale avec balcon lucarne pignon. Toiture en ardoise 2 pans.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_013.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : D49

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : ardoises Porche de cloture

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 10/07/2014

Date de construction : 1919



Commentaire éventuel :

Date portee sur le porche / Ferme inventoriee en MSE_013.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_016 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Maroeuil (bray)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Cense

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Trace d'un ancien moulin, avec grange agricole et habitation

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_017

Commune : Mont-St-Eloi

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue De L'ecole

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : G.mur

Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche

Description :

Porche de cloture

Matériaux : tuiles

pierres

pierres

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Porche pigeonnier

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_017.1 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue De L'ecole

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Grande demeure non visible depuis le domaine public

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_020 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 43 Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Cense

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 29/08/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_022 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue De L'eglise (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : autres Chapelle avec ouvertures en arc brise

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIX Date photos : 03/09/2014

Date de construction : 1867





Commentaire éventuel :

Date portee

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_024 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 50 Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison de maitre avec dependances

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_026 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 15 Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : ardoises Ferme Manoir de Chinchy

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Appareillage en pierres blanches de taille, soubassement de grâÂ¨s. Vaste porche en arc plein cintre. toiture àfÂ croupe en ardoise. Les bâtiments annexes sâ??articulent autour dâ??une cour

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_027.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 15 Rue De La Source (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

pierres

pierres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : XIX Date photos : 25/08/2014

Date de construction : 1870



Commentaire éventuel :

Intérieur et soubassement en mauvais etat / Ferme inventoriee en MSE_027.1 / Pignon inventorie en MSE_027.3 / Date de construction transmise par proprietaire

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_029 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 60 Rue De La Gare

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Bandeaux de pierre, ouvertures rectangulaires. Entree surmontee d un balcon porte par deux corbeaux sculptes. Ferronnerie remarquable

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_030 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue De La Gare

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

pierres

gres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_033

Commune : Mont-St-Eloi

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue Du Viviers

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : degradation en cours

Element : A3. pigeonnier

Description :

Matériaux : ardoises
briques
briques

Pigeonnier

Etat général : friche

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 22/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_034 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 16 Rue J.b Oboeuf (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles
briques
gres

Corps de ferme. Pignon en briques sur une facade en pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_039.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 29/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MSE_039.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_039.3 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe brisee

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+1+C amenages / Ferme inventoriee en MSE_039.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : MSE_053

Commune : Mont-St-Eloi

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : oui

Adresse : Rue des Nobles

Typologie : element

Type : B.industriel

Element : B3. autres

Matériaux : autres
briques
pierres

Etat général : bon

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Rénovation lourde d'un ancien bâtiment en logement

Integrité : non

Date photos : 18/08/2012

Période de construction :

Date de construction :









Commentaire éventuel :

Rénovation lourde d'un ancien bâtiment en brique avec chainage harpee en pierre, adjonction d'une extension moderne en bardage bois

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : NVA_001 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue De La Barre

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise divers 1

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 19/06/2014

Date de construction : 1921





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages avec ouverture sur combles par lucarnes

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : NVA_008 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Du Canada

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise avec clocheton

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1er quart XXe Date photos : 19/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Appareillage original : brique pour chainages d angle et pierres meulieres pour la maconnerie. Une large ouverture tres haute elance la tour qui semble plus grande, la toiture en ardoise est a deux pans brises a croupes

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : NVA_015.4 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 43 Rue De La Barre

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

igeonnier appartenant aÂ un corps de ferme en U. / Ferme inventoriee en NVA_015.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : NVA_80 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue du 11 Novembre

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : tuiles Maisons jointives

enduit

enduit

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XXè Date photos : 24/08/2018

Date de construction : 1928









Commentaire éventuel :

Construite en 1928, cette cité de 16 pavillons a été créée pour héberger d'anciens mutilés de guerre employés pour la plupart à la surveillance et l'entretien des nécropoles militaires du secteur. Ces logements portent chacun le nom d'un officier général

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : NVI_002 Commune : Neuville-Vitasse **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De Croisilles

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : autres Pigeonnier et silo a grain

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 13/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Le silo se situe au centre d'un corps de ferme en forme de L. Silo atypique. Forme ronde avec des ouvertures en partie haute. Un petit dome en aluminium termine le petit edifice.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : NVI_003 Commune : Neuville-Vitasse **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 14 Rue De Croisilles

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : tuiles Demeure de prestige Photos a refaire

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Absence de photo exploitable

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : NVI_004 Commune : Neuville-Vitasse **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De Croisilles

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : manque d entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Chapelle

Matériaux : autres
briques
autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 28/08/2013

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Briques et parement en pierre. Plan demi-cercle, fine croix peinte en jaune et bleue. Tres mauvais etat. Presence d'objets sacres, vitrail casse, le second en mauvais etat mais tres finement travaille, represente Marie et son enfant

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ROC_001.2 Commune : Roclincourt **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Neuville

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise divers 1

briques

pierres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 13/06/2014

Date de construction : 1923







Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise appartenant a un corps de ferme. Date portee sur la facade / Ferme inventoriee en ROC_001.1 / Pigeonnier inventorie en ROC_001.3

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : ROC_001.3 Commune : Roclincourt **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Neuville

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : manque d entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 13/06/2014

Date de construction : 1923



Commentaire éventuel :

Date portee. Decor de briques et pierres / Ferme inventoriee en ROC_001.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_002 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 70-74 Avenue Roger Salengro

Typologie : alignement

Type : D.civil

Element : D2. maison bourgeoise

Matériaux : ardoises
briques
pierres

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Maison bourgeoise a pignon remarquable

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe

Date photos : 28/08/2013

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Alignement de 3 Maisons bourgeoises Pignons et style rocaille dans les frontons semi-circulaires dit pignon d'Arras.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_006

Commune : St Laurent Blangy

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 51-53 Avenue Roger Salengro

Typologie : alignement

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : ardoises

briques

autres

Maison bourgeoise a pignon remarquable

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe

Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1920





Commentaire éventuel :

Architecture flamande, liee aux Places d'Arras avec touche art deco dans les decors.Pignons inventories en SLB_006.2

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_010

Commune : St Laurent Blangy

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 2 Rue Henri Barbusse

Typologie : element

Type : E.equipement

Element : E4. autres

Matériaux : tuiles
pierres
autres

Occupation : occupe

Entretien : degradation en cours

Description :

Chateau d Immercourt

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe

Date photos : 28/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ancien chateau d'Immercourt, reconvertit en EHPAD. Monument detruit durant la 1e GM. Reconstruction en 1920 par le Comte Prevost de Brebieres. Architectes : MM. Decaux et Crevel

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_013

Commune : St Laurent Blangy

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 56 Avenue Roger Salengro

Typologie : element

Type : E.equipement

Element : E4. autres

Matériaux : ardoises
briques
autres

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Chambre Departementale d'Agriculture du PdC

Etat général : bon

Integrité : non

Période de construction : 1e quart XXe

Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1923





Commentaire éventuel :

Ancien Chateau Dellisse de Bonnival. Nombreuses modifications. Ouvertures symetriques. Toiture aÂ croupe a pans brises, hautes cheminees, chiens-assis et lucarnes avec volutes. Travee centrale soignee (balcon et lucarne pignon) / Architecte Poiteau

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_014 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Laurent Gers

Typologie : element Occupation : occupe

Type : E.equipement Entretien : degradation en cours

Element : E3. equipement culturel Description :

Matériaux : ardoises Bibliotheque municipale

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1924







Commentaire éventuel :

Ancien Chateau de Vaudry-Fontaine. Chateau de pierres et de briques ouvertures symetriques, travee centrale travaillee : balcon et ornement. Marches pour acceder au porche principal. Toiture a croupe a pans brises. Pigeonnier dans la cour

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_016 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 22 Rue Clemenceau

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : autres Ancien Chateau Pawloski

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 28/08/2013

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Construite par la famille d'Aubreby, cette demeure de prestige s'appuie sur les fondations de l'ancien chateau rouge. Arrondis en facade maconnerie en briques rouges. Ouvertures qui s'apparentent a des bow-windows. Toiture terrasse

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_020

Commune : St Laurent Blangy

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Parc Vaudry Fontaine

Typologie : element

Type : H.autres

Element : H1. fontaine

Matériaux : autres
pierres
autres

Occupation : occupe

Entretien : manque d entretien

Description :

Fontaine remarquable en demi-cercle en pierres de taille

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe

Date photos : 28/08/2013

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Fontaine a "mouscrons". Site classe "Site pittorsque" depuis 1963

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_021 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Parc Vaudry Fontaine

Typologie : element Occupation : abandon

Type : C.religieux Entretien : manque d entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle monumentale

briques

gres

Etat général : friche Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1927



Commentaire éventuel :

Chapelle rectangulaire avec un autel semi-circulaire de brique rouge, facade pignon avec vitrail rond, retrait en saillie arc en ogive. Toiture ardoise

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_023.1 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 27 Rue Du General Barbot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise divers 1

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1925





Commentaire éventuel :

Lucarnes et chien-assis, toiture a deux pans brises. Maconnerie de briques rouges, decors des encadrements de baies. Alleges des baies du RDC soutenues par une balustrade. Portail inventorie en SLB_23.2

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SLB_024.1 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Du General De Gaulle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise avec clocheton

pierres

briques

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 28/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Balcon a balustre, decorations de briques rouges sur la facade. Toiture a croupe a pans brises en ardoise, avec lucarnes. Cheminees de briques rouges. Marquise a l'entree. Tour majestueuse. Portail inventorie en SLB_024.2

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SMC_011 Commune : St Martin-sur-Cojeul **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : Voie de Neuville

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : tuiles Chapelle Notre Dame de Bon-Secours

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 26/05/2015

Date de construction :





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SNI_001

Commune : St Nicolas

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : oui

Adresse : - Rue Anatole France

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D1. grandes demeures

Matériaux : tuiles
pierres
pierres

Occupation : occupe

Entretien : degradation en cours

Description :

Chateau de Saint-Nicolas

Etat général : bon

Integrité : non

Période de construction : -

Date photos :

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

De forme rectangulaire avec des tours aux extremites. Menuiserie en PVC

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SNI_002

Commune : St Nicolas

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : oui

Adresse : - Rue Anatole France

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures

Description :

Matériaux : ardoises
briques
autres

Grande demeure rehabilitee en restaurant - chambres d'hotes

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 13/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise en appareillage de briques rouges foncees. Style feodal : mur crenele en partie haute. Toiture ardoise a pans brises. Balcon au-dessus de l entree. Actuellement chambres d'hotes "La Cour des Grands"

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SNI_007 Commune : St Nicolas **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 60 Rue Anatole France

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture à la mansart

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Style architecture neo-classique. Ouvertures en arc surbaisse au RDC et rectangulaire au premier niveau. Balcon en fer forge remarquable. Bossage remarquable. Fenetre en pignon remarquable, motifs architecturaux interessants.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SNI_026

Commune : St Nicolas

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : Chemin de halage

Typologie : element

Type : E.equipement

Element : E4. autres

Matériaux : tuiles
briques
aucun

Etat général : moyen

Période de construction :

Date de construction :

Occupation : occupe

Entretien : degradation en cours

Description :

Ancienne maison éclusière

Integrité : oui

Date photos : 18/04/2013





Commentaire éventuel :

Il y a 3 maisons eclusieres sur le territoire communautaire / Elles appartiennent au domaine public de Voies Navigables de France (VNF)

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SCA_002

Commune : Ste Catherine

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : oui

Adresse : - Chemin Des Trois Fontaines

Typologie : element

Type : B.industriel

Element : B2. moulin

Matériaux : tuiles

pierres

autres

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Tour octogonale avec une extension

Etat général : bon

Integrité : non

Période de construction : -

Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Vestiges d'un ancien moulin, ne subsiste que la tour. . Ouverture grace a des fenetres en arc plein

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SCA_003.2

Commune : Ste Catherine

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Chaussee Brunehaut

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier

Description :

Pigeonnier

Matériaux : ardoises

pierres

pierres

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Pigeonnier a base carree / Ferme inventoriee en SCA_003.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SCA_009 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 4 Route De Lens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : ardoises Maison de maitre

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XIXe Date photos : 12/08/2012

Date de construction : 1823





Commentaire éventuel :

Maison de maitre en pierres de taille, appareillage en opus quadratum. Soubassements en gres. Ouvertures mises en valeur par bandeaux de pierre. Toiture a croupe brisee en ardoise / Date portee

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SCA_010 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : 5 Route De Lens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise a pignon remarquable

briques

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Style baroque flamand. Pignon a volutes, travees brugeoises. Faux pilastres de part et d autre du batiment. Ouvertures en arc plein cintre sauf au premier niveau ou elles sont rectangulaires. Decorations diverses en facade.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SCA_011 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : oui Adresse : - Route De Lens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe brisee

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

R+1+C amenages avec ouverture sur combles par des lucarnes. / Actuelle salle de reception "Le Prieure"

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SCA_018

Commune : Ste Catherine

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Route De Bethune

Typologie : element

Type : G.mur

Element : G3. portail porche

Matériaux : aucun
pierres
briques

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :
Portail

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 27/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Portail d entree du cimetiere supporte par des colonnes de pierres a feuilles d'acanthe

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SCA_027.3 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 69 Rue Des 4 Maisons

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : degradation en cours

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 27/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : SCA_032

Commune : Ste Catherine

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : Base de loisirs des Grandes Prairies

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : H.autres

Entretien : bon entretien

Element : H1. fontaine

Description :

Matériaux : aucun
aucun
aucun

Fontaine de Baudimont

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 13/07/2011

Date de construction :



Commentaire éventuel :

Photo Google SteetView (L'Atrebate)

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : TIL_002

Commune : Tilloy les mofflaines

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 31 Avenue Du General De Gaulle

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D1. grandes demeures

Description :

Matériaux : ardoises
autres
autres

Maison de maitre 3 niveaux, dont ouverture sur combles par lucarnes

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -


Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Il s'agit de l'ancien chateau de Tilloy-Les-Mofflaines, que la commune a achete recemment. Beaucoup d'arbres ont ete coupes pour le siege d'Arras de 1477, et n'ont jamais ete replantes.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : TIL_003.3 Commune : Tilloy les mofflaines **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 31 Avenue Du General De Gaulle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en TIL_003.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : TIL_006

Commune : Tilloy les mofflaines

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 25 Avenue Charles De Gaulle

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : ardoises

autres

autres

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Maison type chalet et pigeonnier

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 23/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Architecture symetrique, mais disposition unique. Façade avec imitation colombage

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_001.3 Commune : Wailly **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 26 Rue Des Allies

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en WAI_001.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_002 Commune : Wailly **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Des Allies, Ruelle Des Soeurs

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : aucun Mur de cloture "rouge barre"

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XIXe Date photos : 20/06/2014

Date de construction : 1800









Commentaire éventuel :

Ce mur temoigne des anciennes constructions avant-guerre. Sur cadastre de 1800, imposants batis aÂ cet emplacement.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_003.1 Commune : Wailly **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue du Moulin

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Corps de ferme en U

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 29/07/2012

Date de construction :







Commentaire éventuel :

Habitation repertoriee WAI_003.2 Pigeonnier WAI_003.3

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_003.3 Commune : Wailly **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Angle De La Rue Du Moulin Et De La Rue De Pas

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en WAI_003.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_014.1

Commune : Wailly

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue De Ficheux

Typologie : element

Type : H.autres

Element : H4. autres

Matériaux : aucun
autres
aucun

Occupation : occupe

Entretien : degradation en cours

Description :

Ancien panneau de signalisation routiere

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Une 2e plaque est presente sur l'autre cote de la rue

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_014.2 Commune : Wailly **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De Pas

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H4. autres Description :

Matériaux : aucun Ancien panneau de signalisation routiere

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 11/08/2014

Date de construction : -




Commentaire éventuel :

Autre plaque inventoriee en WAI_014.1

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_016
Commune : Wailly
Niveau de protection : 1
Zone de 500 m : non
Adresse : - Rue d'Arras

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : bon entretien
Element : A3. pigeonnier
Description :
Pigeonnier
Matériaux : ardoises
briques
briques
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 08/08/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Mur en rouge barres accole au pigeonnier / Mur d'un ancien corps de ferme.

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_020 Commune : Wailly **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 51 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H4. autres Description :

Matériaux : aucun Ancien panneau de signalisation routiere

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 11/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_022

Commune : Wailly

Niveau de protection : 1

Zone de 500 m : non

Adresse : 08-oc Rue d'Arras

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : C.religieux

Entretien : degradation en cours

Element : C2. chapelle oratoire

Description :

Chapelle

Matériaux : autres

autres

autres

Etat général : moyen

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Chapelle avec ouvertures en arc brise

PATRIMOINE BATI - INCONTOURNABLE

Identifiant : WAI_024 Commune : Wailly **Niveau de protection : 1**

Zone de 500 m : non Adresse : 88T Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier et ou moulin?

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XX Date photos : 11/04/2013

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BÂTI DE NIVEAU 2

PATRIMOINE INTERESSANT : UN SOCLE DE RECONNAISSANCE

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_005 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Place Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise divers 2

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XXe Date photos : 27/08/2013

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Architecture Art Deco, avec imitation colombage

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_009.1 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Impasse Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise e ville

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 23/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+1+C amenages. Cette habitation a ete achetee par Pas-de-Calais Habitat. Pignon inventorie en ACH_009.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_022 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 22 Rue Emile Zola

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Passage couvert anse de panier

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 3e quart XIXe Date photos : 25/07/2014

Date de construction : 1855





Commentaire éventuel :

Date portee

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_026 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 65 Rue Marcel Delis

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon avec reliefs en briques

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e moitie XXe Date photos : 23/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Architecture se rapprochant de l'Art Deco

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_027 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 67-69 Rue Marcel Delis

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Mur de facade a decor de briques

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e moitie XXe Date photos : 23/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Architecture se rapprochant de l'Art Deco

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_029 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 41 Rue Etienne Dolet

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon en epi en briques sur une facade en rouge barres

rouge barre

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 23/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_032.3 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 31 Rue Emile Zola

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_040 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 99 Rue Raoul Briquet

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise de ville

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 28/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+1+C Habitation achetee par Pas-de-Calais Habitat pour en faire des appartements.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_042.2 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 44 Rue Emile Zola

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : 3e quart XVIIIe Date photos : 25/07/2014

Date de construction : 1771



Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en ACH_042.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_045 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 40 Rue Pasteur

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : degradation en cours

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Corps de ferme en U

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIX Date photos : 28/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_045.2 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 40 Rue Pasteur

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert linteau horizontal

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_048.2 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 21-23 Rue Emile Zola

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc segmentaire

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/07/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACH_048.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_050.1
Commune : Achicourt
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 34-36 Rue Pasteur

Typologie : alignement
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : bon entretien
Element : A1. ferme
Description :
Matériaux : ardoises
briques
briques
Corps de ferme avec passage plein ceintre à préserver

Etat général : bon
Integrité : non
Période de construction : XIX
Date photos : 28/07/2017
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_050.2 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 34-36 Rue Pasteur

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc segmentaire

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 28/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventorie en ACH_050.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_058.2 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 6 Rue Emile Zola

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Grange inventoriee en ACH_058.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_062 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 30 Rue Emile Zola

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01 04 2013

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_100

Commune : Achicourt

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 1 impasse de la Fraternité

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : degradation en cours

Element : A1. ferme

Description :

Matériaux : ardoises
briques
aucun

Corps de ferme en U

Etat général : moyen

Integrité : oui

Période de construction : XIX

Date photos : juil.-17

Date de construction : 1800



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_101
Commune : Achicourt
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 5 rue Pasteur

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : degradation en cours
Element : A1. ferme
Description :
Matériaux : tuiles
briques
enduit
Corps de ferme en U

Etat général : moyen
Integrité : oui
Période de construction : XX
Date photos : juil.-17
Date de construction : 1903



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_102

Commune : Achicourt

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : 10 rue Victor Hugo

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : degradation en cours

Element : A1. ferme

Description :

Matériaux : tuiles

briques

aucun

Corps de ferme en U

Etat général : moyen

Integrité : oui

Période de construction : XX

Date photos : juil.-17

Date de construction : 1921



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_103

Commune : Achicourt

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 15 Rue Anatole France

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : ardoises
enduit
aucun

Etat général : bon

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Maison à toiture à croupe biaise / Présence balcon marquise

Integrité : oui

Période de construction : XX

Date photos : juil.-17

Date de construction : 1923





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_104
Commune : Achicourt
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 18 Rue Anatole France

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : bon entretien
Element : A1. ferme
Description :
Matériaux : tuiles
briques
aucun
Corps de ferme en U
Etat général : bon
Integrité : non
Période de construction : XX
Date photos : janv.-18
Date de construction : 1900



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_105

Commune : Achicourt

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 25 rue Emile Zola

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme

Description :

Matériaux : tuiles
briques
rouge barre

Corps de ferme en U / Présence d'un mur rouge barre et d'un proche droit à préserver

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : XIX

Date photos : juil.-17

Date de construction : 1850



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_106

Commune : Achicourt

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 27 Rue Anatole France

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme

Description :

Matériaux : tuiles
briques
aucun

Corps de ferme au carré / Présence d'un passage couvert arc plein ceintré

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : XIX

Date photos : juil.-17

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_110 Commune : Achicourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 46 rue Emile Zola

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Corps de ferme avec passage couvert en plein ceintré à préserver

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIX Date photos : juil.-17

Date de construction : 1820



Commentaire éventuel :

Elément de décor en façade

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_111

Commune : Achicourt

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 48 Rue Anatole France

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme

Description :

Corps de ferme typique

Matériaux : tuiles

briques

aucun

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : XIX

Date photos : juil.-17

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_112
Commune : Achicourt
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 48 rue Emile Zola

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : degradation en cours
Element : A1. ferme
Description :
Matériaux : ardoises
briques
aucun
Corps de ferme en U
Etat général : moyen
Integrité : oui
Période de construction : XX
Date photos : juil.-17
Date de construction : 1900



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACH_113
Commune : Achicourt
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 50 rue Etienne Dolet

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : bon entretien
Element : A1. ferme
Description :
Matériaux : tuiles
briques
aucun
Corps de ferme au carré

Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : XIX
Date photos : juil.-17
Date de construction : 1800



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_006.3 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 26 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_006.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_007.3

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : Rue de la fraternite

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : G.mur

Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche

Description :

Matériaux : aucun

Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 13/06/2013

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_009.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 16 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : aucun Mur de cloture

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en ACQ_009.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_010.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue Victor Hugo

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_010.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_010.4 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue Victor Hugo

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises
pierres
briques

Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+1+C amenages dont ouverture sur combles par une lucarne au fronton. Habitation appartenant a un corps de ferme. / Ferme inventoriee en ACQ_010.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_011.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 19 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles pignon interessant

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 16/01/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_011.3 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 19 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_012.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 24 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

aucun

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : 3e quart XIXe Date photos :

Date de construction : 1856



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_013.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 13 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_013.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_014.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 16 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_014.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_015
Commune : Acq
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 11 Rue De La Liberte

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : degradation en cours
Element : A1. ferme
Description :
Matériaux : tuiles
pierres
pierres
Corps de ferme en forme de U avec habitation en retrait
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : XIXe
Date photos : 15/07/2009
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_016 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 14 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : degradation en cours

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Corps de ferme de forme carree

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : 3e quart XIXe Date photos : 15/07/2009

Date de construction : 1863



Commentaire éventuel :

Percement de deux fenetres dans les facades laterales en epi. Date portee sur le haut du pignon

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_017.1 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : degradation en cours

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : ardoises Corps de fermeavec porte agricole

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 15/07/2009

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme typique en pierre / La ferme possede un pigeonnier repertorie en ACQ_017.2 / Porte repertoriee en ACQ_017.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_017.3 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_017.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_019.1 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 3 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : XIXe Date photos : 15/07/2009

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Porche inventorie en ACQ_019.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_020.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue Victor Hugo

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

autres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_021.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Victor Hugo

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_022.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 28 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_023.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 36 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert anse de panier

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_024.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 40 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_025.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 42 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_026.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 18 Rue Jules Ferry

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart XIXe Date photos : 03/09/2014

Date de construction : 1896





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_026.1. Date portee

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_027.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1bis Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon en briques sur une facade en pierres

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Grange inventoriee en ACQ_027.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_028.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 12 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_028.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_029 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Rue de l'Egalite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Double pignon en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_030.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7bis Rue de l'Egalite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_030.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_030.4 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 9 Rue de l'Egalite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_030.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_031 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue de l'Egalite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : degradation en cours

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_032.3 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 6 Rue de l'Egalite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Grange inventoriee en ACQ_032.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_033.1 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 13 Rue Jules Ferry

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : degradation en cours

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Corps de ferme a cour carree

pierres

briques

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Porte agricole en bois en mauvais etat

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_033.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 13 Rue Jules Ferry

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 06/01/2015

Date de construction :





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_037.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 21 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_037.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_042.1 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Porche inventorie en ACQ_042.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_042.2
Commune : Acq
Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non
Adresse : 2 Rue De La Republique

Typologie : element
Occupation : occupe

Type : G.mur
Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche
Description :
Passage couvert anse de panier

Matériaux : aucun
pierres
gres

Etat général : bon
Integrité : oui

Période de construction : -
Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en ACQ_042.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_043.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue De La Fraternite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_043.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_044.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 3 Rue De La Fraternite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Passage couvert linteau horizontal

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ACQ_044.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_045

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue De La Fraternite

Typologie : element

Type : G.mur

Element : G1. mur de cloture

Matériaux : aucun
pierres
gres

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :
Mur de cloture

Etat général : bon

Integrité : non

Période de construction : -

Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_046 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Rue De La Liberte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_050.2 Commune : Acq **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 38 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_060

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de la République

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
gres

Bâtiment en pierre calcaire avec soubassement en pierre de grès. Courronement du pignon en brique, courronnement du mur avec moulure et pierre en boutisse.

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 08/03/2018

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_061

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de la République

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
briques

Pignon en pierre et winberghe.

Etat général : bon

Integrité : non

Période de construction :

Date photos : 08/03/2018

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_063

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de la République

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
briques

Ferme à porche. Pignon en pierre calcaire avec winberghe.

Etat général : bon

Integrité : oui

Date photos : 08/03/2018

Période de construction :

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_064

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue Victor Hugo

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : degradation en cours

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
gres

Bas relief au dessus de la partie en bois, moulure et moulure saillie avec 2 consoles.

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 08/03/2018

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_065

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de la Fraternité

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
briques

Soubassement en brique avec appui de fenêtre filant en boutisse, corniche en pierre

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 08/03/2018

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_066

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 8 Rue de la Fraternité

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
briques

Soubassement en brique et mur en pierre calcaire. Grande baie sur dépendance de plein pied avec linteau en pierre déprimé.

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 08/03/2018

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_067

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de la Fraternité

Typologie : element

Type : A.agricole

Element : A1. ferme

Matériaux : tuiles
pierres
briques

Etat général : bon

Période de construction :

Date de construction :

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Ferme à cour ouverte. Maison d'habitation accolée avec soubassement en brique et mur en pierre calcaire.

Integrité : oui

Date photos : 08/03/2018



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_069

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de la République / Rue Pasteur

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : degradation en cours

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
gres

Soubassement en grès et silex, et mur en pierre calcaire avec corniche en pierre. Fenêtres bois avec persienne.

Etat général : moyen

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 08/03/2018

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ACQ_072

Commune : Acq

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue de l'Egalite

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : tuiles
pierres
gres

Etat général : bon

Période de construction :

Date de construction :

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Soubassement en ciment avec motif de pierre séparé du mur en pierre calcaire par un bandeau de pierre. Fenêtre bois avec persiennes.

Integrité : oui

Date photos : 08/03/2018



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : AGN_011
Commune : Agny
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : Rue Ferdinand Buisson

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : H.autres
Entretien : bon entretien
Element : H1. fontaine
Description :
Fontaine
Matériaux : aucun
autres
aucun
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 01/08/2014
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Fontaine representant un poisson dont l'eau sort de sa bouche

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : AGN_013 Commune : Agny **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue Ferdinand Buisson

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 01/08/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : AGN_015 Commune : Agny **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 18 Rue Philibert Cleret

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de type chalet

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 05/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Maison a 3 niveaux, avec oriel

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : AGN_038 Commune : Agny **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 18 Rue Jean Jaures

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc segmentaire

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : AGN_044.2 Commune : Agny **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 04/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en AGN_044.1 / Habitation inventoriee en AGN_044.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : AGN_044.3 Commune : Agny **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe brisee

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : Date photos : 04/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

R+1+C amenages. Habitation appartenant a un corps de ferme / Ferme inventoriee en AGN_044.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_008.3 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 39 Rue Henri Cadot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 24/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison inventoriee en ASA_008.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_009.3 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Rue Sadi Carnot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en ASA_009.1 / Porche repertorie en ASA_009.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_012

Commune : Anzin st Aubin

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Parc du Chateau

Typologie : element

Type : G.mur

Element : G3. portail porche

Matériaux : ardoises
briques
pierres

Occupation : occupe

Entretien : degradation en cours

Description :
Porche de cloture

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_015 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 20 Rue Henri Cadot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

2 niveaux avec fronton triangulaire.3 travees. Ancienne Mairie-Ecole

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_017 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Briquet-tailliandier

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

pierres

briques

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages dont ouverture sur combles par une lucarne interessante

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_018 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 21 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_021 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 21 Rue Henri Cadot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_023

Commune : Anzin st Aubin

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 17 Rue Henri Cadot

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : ardoises
briques
pierres

Maison bourgeoise de ville

Etat général : friche

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Batisse en mauvais etat. Renovation en cours par Pas de Calais Habitat

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_024.2 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue Henri Cadot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_025.2 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 9 Rue Henri Cadot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc déprimé

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en ASA_025.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_029.2

Commune : Anzin st Aubin

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 39 Rue Roger Salengro

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : G.mur

Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche

Description :

Matériaux : aucun

Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 27/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en ASA_029.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_030 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 24 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en briques sur une facade en pierres

pierres

briques

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 27/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_038.1 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 18 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 27/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

3 niveaux, dont une ouverture sur combles par deux lucarnes / Portail inventorie en ASA_038.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_038.2 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 18 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 11/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en ASA_038.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_041.2 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 89 Rue Briquet-taillandier

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 30/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise appartenant un corps de ferme / Ferme inventoriee en ASA_041.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_055.2 Commune : Anzin st Aubin **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 53 Rue Sadi Carnot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : ardoises Pignon en briques sur une facade en pierres

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 01/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Modifications. / Habitation inventoriee en ASA_055.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ASA_057

Commune : Anzin st Aubin

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 3 Rue Sadi Carnot

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : H.autres

Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture

Description :

Matériaux : ardoises
pierres
aucun

Pignon en briques sur une facade en pierres

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 01/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_018

Commune : Aras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : 112 rue John F Kennedy

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : manque d entretien

Element : D3. maisons

Description :

Maison

Matériaux : ardoise

briques

beton

Etat général : moyen

Integrité : oui

Date photos : 2017

Période de construction :

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_007

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 31 Rue Ernest Renan

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : ardoise
briques
ciment

Etat général : bon

Période de construction :

Date de construction :

Occupation : occupe

Entretien : bon

Description :

Maison avec decoration de facade remarquable notamment les linteaux du rez de chaussee

Integrité : oui

Date photos :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_008

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 33 35 rue Ernest Renan

Typologie : alignement

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : ardoise
briques
ciment

Etat général : bon

Période de construction :

Date de construction :

Occupation : occupe

Entretien : bon

Description :

Alignement de deux maisons jumelles avec modenatures remarquables notamment les linteaux courbes

Integrité : oui

Date photos :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_009

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 209 Route de Bapaume

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : ardoise

Maison avec un travail remarquable sur les linteaux courbes

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : XX

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_010 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 149 b Route de Bapaume

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : ardoise Maison de type baln?aire

ciment

autre

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 2016

Date de construction :





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_011

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 151 1 Route de Bapaume

Typologie : alignement

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : tuiles

ciment

Occupation : occupe

Entretien : bon

Description :

Alignement de 4 maisons. toitures a frontons

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_012 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 159 Route de Bapaume

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoise
briques
gres

Maison bourgeoise avec une belle symetrie de facade et elements de decoration de la fa?ade notamment les linteaux courbe de l etage

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 2016

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_013 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 167 Route de Bapaume

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : tuiles Maison avec toiture a fronton. elements de decoration dans la facade

ciment

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos :

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_014 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 175 Route de Bapaume

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : Ardoise

ciment

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos :

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_015

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 241 Route de Bapaume

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles

briques

Maison avec fronton structurant le carrefour avec la maison voisine

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2016

Date de construction :





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_016

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 243 Route de Bapaume

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : tuiles

briques

Occupation : occupe

Entretien : bon

Description :

Maison avec fronton structurant le carrefour avec la maison voisine

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_017

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : 33 Rue Traversiere

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles

pierres

Maison avec toiture ? pas de moineaux. Linteaux courbes a preserver

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_019

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : 136 Avenue John F Kennedy

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : ardoise
pierres
gres

Ancienne ferme artesienne typique

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_020

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 158 Avenue John F Kennedy

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles

rouge barre

gres

Ancienne ferme artesienne typique

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_021

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 195 Avenue John F Kennedy

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles

briques

Maison de 4 travees avec elements de decoration de facade en briques vernissees

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_022 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 199 Avenue John F Kennedy

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : ardoise Maison avec jeux de briques dans la facade

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_023

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 209 Avenue John f Kennedy

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles

enduit

Ancienne ferme 6 travees

Etat général : bon

Integrité : non

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

Maison bien renovee mais ayant perdu son authenticite

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_024

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 211 Avenue John F Kennedy

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles

pierres

Ancienne ferme artesienne avec toiture a brisis

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_025

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 213 Avenue John Kennedy

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : ardoise

pierres

Ancienne ferme artesienne avec toiture a brisis

Etat général : bon

Integrité : non

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_026 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 12 Rue des Hochettes

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : ardoise Maison atypique

beton

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_027

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : 14 Rue des Hochettes

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles

beton

Maison type balneaire

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_028

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : 27 Rue des Hochettes

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons

Description :

Matériaux : tuiles

beton

Maison de type balneaire

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_029

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : 47 Rue des Hochettes

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : tuiles

briques

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Maison avec des jeux de briques et linteaux courbes remarquables

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2016

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_030 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 81 Rue des Hochettes

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : ardoise Maison typique des annees 60

beton

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XX Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_031 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 141 Rue de Cambrai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison d inspiration balneaire

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_032 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 165 1 Rue de Cambrai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises

briques

Maison jumelles avec des decorations de facade interessantes notamment les linteaux courbes

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_033

Commune : Arras

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : oui

Adresse : 3 Route de Saint Pol

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : tuiles

briques

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Maison atypique d inspiration balneaire. Linteaux courbe au rdc a preserver

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 2017

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ARR_034 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 38 Route de Saint Pol

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : ardoises Mason atypique d inspiration balneaire Decoration au dessus du bow window a preserver.

beton

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : Date photos :

Date de construction :





Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BSM_003 Commune : Arras **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Derriere La Biette

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : degradation en cours

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : tuiles
pierres
pierres

Chapelle de forme carree. Ouverture simple avec un decor de pierre au-dessus

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart du XIXe Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Chapelle Montaigu : legende dit que cette chapelle fut construite par un balloteux dont l'attelage s'etait embourbe. Il avait fait le voeu de construire une chapelle s'il s'en sortait vivant

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ATH_001 Commune : Athies **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue d'Athies

Typologie : element Occupation : occupe

Type : B.industriel Entretien : degradation en cours

Element : B1. activites Description :

Matériaux : autres Ancienne activite (huilerie Griffith)

briques

briques

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : XIXe Date photos : 05/09/2014

Date de construction : 1922







Commentaire éventuel :

Destruction en 1914, reconstruction en 1922. Cessation d'activites en 1960. Reconversion en entrepot. Inscription a l'Inventaire General du Patrimoine Culturel.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ATH_010.2 Commune : Athies **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue Arthur Delobelle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ATH_010.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ATH_011.2 Commune : Athies **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue Des Pres

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ATH_011.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ATH_016.3 Commune : Athies **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 12 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise de type chalet

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Presence d'une grande marquise remarquable en fer forge. Presence de lierres qui abiment potentiellement les facades.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ATH_017 Commune : Athies **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 12 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : degradation en cours

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : tuiles Chapelle Notre-Dame du Rosaire

pierres

autres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ATH_018 Commune : Athies **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Grande Rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ATH_019 Commune : Athies **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 20 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : tuiles Maison R+C amenages avec toiture a la mansart

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Presence de hangars agricoles a l'arriere du batiment

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BAI_002.2 Commune : Bailleul-sire-Berthoult **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : ardoises Passage couvert linteau horizontal

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en BAI_002.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BAI_009
Commune : Bailleul-sire-Berthoult
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 2 Rue Du Cornet

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : G.mur
Entretien : degradation en cours
Element : G3. portail porche
Description :
Matériaux : aucun
Passage couvert linteau horizontal
autres
aucun
Etat général : moyen
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 19/08/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BAI_013 Commune : Bailleul-sire-Berthoult **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 60 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 2

briques

calcaire

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 11/06/2015

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BAI_022 Commune : Bailleul-sire-Berthoult **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 16 Rue de Gavrelle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Porche agricole

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BAI_025
Commune : Bailleul-sire-Berthoult
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 26 Rue D'henin-lietard

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : D.civil
Entretien : bon entretien
Element : D2. maison bourgeoise
Description :
Matériaux : tuiles
briques
briques
Maison bourgeoise a pignon remarquable

Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 12/08/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Pignon d'Arras

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BLL_007.1 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Batiment en torchis inventorie en BLL_007.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BLL_008.2 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

autres

autres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en BLL_008.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BLL_010 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue De Monchiet

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : ardoises Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison en pierres blanches

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BLL_013 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 10 RRue de l'Egalite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BLL_018 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 10 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart XIXe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : 1880





Commentaire éventuel :

2 niveaux

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BLL_019 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue nationale

Typologie : element Occupation : abandon

Type : D.civil Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise divers 2

autres

pierres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 15/04/2013

Date de construction :





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages en beton. Presence d'une oriel et d'une marquise

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BLL_026 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : tuiles Mur de cloture du verger du chateau

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

On retrouve plusieurs murs de cloture dans la commune

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BLL_027.1 Commune : Beaumetz-les-loges **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue de l'Egalite

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise de ville

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XXe Date photos : 01/08/2013

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Difference d'architecture montre des destructions et des reconstruction autour de la maison / Ancienne Brasserie inventoriee en BLL_027.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_001 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Rue Aristide Briand

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise divers 2

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise originale d'inspiration mediterraneenne. Enduit lisse jaune soleil, mur de cloture et premier niveau en gres (parement). Ouvertures plus hautes que larges. Volets en bois peints en vert olive. Grande ouverture avec arc surbaisse

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_005 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 3

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 10/04/2013

Date de construction :





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_005

Commune : Beaurains

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 74 Rue Pierre Curie

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : ardoises
briques
pierres

Maison bourgeoise 5 travees et pignon pas de moineau

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C aménages. Presence d'une marquise. Pignon a pas de moineaux pour l ouverture du premier etage dans la travee centrale. Ouvertures en arc surbaisse au RDC et rectangulaires au second niveau

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_009.1 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 14 Rue Pierre Curie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise divers 2

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 31/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Presence d'une marquise et d'un clocheton interessant / Pigeonnier inventorie en BEA_009.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_015 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 48 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise avec clocheton

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 28/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_025 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 23 Rue Jean Jaures

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 29/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Cafe "L'Arc de Triomphe". Lucarne interessante

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_033 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 49 Rue Pierre Curie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_069 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise de type chalet

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 30/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Facade avec imitation colombage

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_075

Commune : Beaurains

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 25 Rue De La Republique

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : ardoises

briques

autres

Maison bourgeoise 3 travees et toiture simple

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 30/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BEA_078 Commune : Beaurains **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et toiture à la mansart

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1ere moitie XXe Date photos : 30/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

3 niveaux, dont ouverture sur combles par des lucarnes

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BOB_006.3 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 20 Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

2 niveaux d'elevation, ouverture sur combles. Ailes laterales. Portail d'entree / Ferme inventoriee en BOB_006.1 / Portail inventorie en BOB_006.4

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BOB_006.4 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 20 Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en BOB_006.1 / Habitation inventoriee en BOB_006.3n

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BOB_011 Commune : Boiry-Becquerelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 53 Route Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe brisee

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+1+C. Balcon en fer forge

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BAM_007.1 Commune : Boisleux-au-mont **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Place du 8 mai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

R+1+C. Habitation appartenant a un corps de ferme

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BAM_019 Commune : Boisleux-au-mont **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Rue De La Gare

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de type chalet

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Photo a refaire

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BSM_001 Commune : Boisleux-St-Marc **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Derriere La Biette

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : autres Chapelle de forme carree

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 04/09/2014

Date de construction : 1934









Commentaire éventuel :

Chapelle Notre-Dame de la Salette / Date de construction portee / Toit en pavillon, Porte d'entree en arc plein cintre

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BSM_002.3 Commune : Boisleux-St-Marc **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 15 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : ardoises Porche de cloture

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en BSM_002.1 et pigeonnier en BSM_002.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BSM_009 Commune : Boisleux-St-Marc **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon interessant

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 12/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

2 Pignons en pas de moineaux et decor de brique sur la facade

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BOY_005 Commune : Boyelles **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Du 8 Mai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture simple

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 13/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

3 niveaux et 3 travees. Decor de briques

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : BOY_008.1 Commune : Boyelles **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 3 Route Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : autres Maison bourgeoise de type chalet

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 13/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme et porche inventories en BOY_008.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_001 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue D'en Bas

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : autres Mur de cloture avec stele et niche

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 30/11/2002

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Un jardin d agreement et un potager se font face, separes par des murs en briques rouges et une allee (impasse braille)Cote rue, niche surmontee d une croix religieuse ainsi qu une stele avec une croix

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_003

Commune : Dainville

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rues De La Republique, Jean-baptiste Charcot Et Du

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : G.mur

Entretien : manque d entretien

Element : G1. mur de cloture

Description :

Matériaux : aucun
rouge barre
briques

Mur de cloture englobant 3 rues

Etat général : moyen

Integrité : non

Période de construction : -

Date photos : 08/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_004.1 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : chaume Maison bourgeoise divers 2

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison avec toiture en chaume

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_005.2 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue D'en Bas

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 10/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Grange inventoriee en DAI_005.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_005.3 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue D'en Bas

Typologie : element Occupation : abandon

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres
rouge barre
aucun

Pignon en epi en briques sur une facade en rouge barres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 10/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Grange inventoriee en DAI_005.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_006.2 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Du Feu

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : autres Mur de cloture avec portail sur pilastres

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en DAI_006.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_007.1 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise Photos a refaire

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Construction invisible depuis le domaine public. / Mur de cloture inventorie en ID DAI_007.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_007.2

Commune : Dainville

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 4 Rue de l'Eglise

Typologie : element

Type : G.mur

Element : G1. mur de cloture

Matériaux : tuiles
pierres
pierres

Etat général : moyen

Période de construction : -

Date de construction : -

Occupation : occupe

Entretien : degradation en cours

Description :

Mur de cloture faisant le tour de la propriete. 2 murs semblent avoir ete associe

Integrité : non

Date photos : 08/07/2014





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en DAI_007.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_008.2
Commune : Dainville
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : - Rue Du Manoir

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : H.autres
Entretien : degradation en cours
Element : H3. detail d architecture
Description :
Matériaux : tuiles
rouge barre
pierres
Pignon en epi rouge barres
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos :
Date de construction : -



Commentaire éventuel :
Habitation inventoriee en DAI_008.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_012.1 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 3 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise Photos a refaire

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Domaine constitue de l'habitation et annexes ceintures / Porche inventorie en DAI_012.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_012.2 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : ardoises Porche de cloture

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en DAI_012.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_013 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Des Anciens Combattants

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : manque d entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : aucun Oratoire avec une statue de la Vierge Marie

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_018.2 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Place de La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : friche Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en DAI_018.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_019 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 25 Rue Des Anciens Combattants

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 11/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_025 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue Du Feu

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : autres Mur de cloture d'une habitation.

rouge barre

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_028.2 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Rue D'en Bas

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 10/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison inventoriee en DAI_028.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_030 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 22 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en rouge barre

rouge barre

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_034
Commune : Dainville
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 22-22 Rue d'Arras

Typologie : alignement
Occupation : occupe
Type : H.autres
Entretien : bon entretien
Element : H3. detail d architecture
Description :
Matériaux : tuiles
briques
aucun
Briques vernissees et modenature
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 21/07/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_036 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue Des Ecoles

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C. Decor de brique. Habitation appartenant a un corps de ferme. Implantation perpendiculaire a la rue

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_043 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 58 Avenue Jean Mermoz

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise de ville

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 21/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Relief autour des ouvertures. Enduit blanc

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_044 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 80 Avenue Jean Mermoz

Typologie : element Occupation : abandon

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 21/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_046 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 21 Rue Pasteur

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 22/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_050
Commune : Dainville
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 13 Rue d'Arras

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : G.mur
Entretien : degradation en cours
Element : G3. portail porche
Description :
Matériaux : tuiles
briques
autres
Passage couvert linteau horizontal
Etat général : bon
Integrité : non
Période de construction : -
Date photos : 21/07/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_052.2

Commune : Dainville

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 11 Rue d'Arras

Typologie : element

Type : H.autres

Element : H3. detail d architecture

Matériaux : autres

rouge barre

aucun

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Pignon en epi en briques sur une facade en rouge barres

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 21/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Batiment inventorie en DAI_052.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_056 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 63 Rue Des Anciens Combattants

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 22/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_060

Commune : Dainville

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue Du Marechal Leclerc

Typologie : alignement

Type : G.mur

Element : G1. mur de cloture

Matériaux : autres
rouge barre
briques

Occupation : abandon

Entretien : degradation en cours

Description :

Alignement de 3 murs briques, pierres et rouge barres.

Etat général : bon

Integrité : non

Période de construction : -

Date photos : 21/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_063.2 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 57 Rue Des Anciens Combattants

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 22/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en DAI_063.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_065 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 55 Rue Des Anciens Combattants

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 22/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages, dont ouverture sur combles par des lucarnes. Decor de briques

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_067

Commune : Dainville

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue Jean-baptiste Charcot

Typologie : alignement

Occupation : abandon

Type : G.mur

Entretien : manque d entretien

Element : G1. mur de cloture

Description :

Matériaux : tuiles
rouge barre
pierres

Murs de cloture en alternance de partie en pierres et rouge barres

Etat général : moyen

Integrité : non

Période de construction : -

Date photos : 21/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_071.2 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 53 Rue Des Anciens Combattants

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert linteau horizontal

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 22/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en DAI_071.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_073 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue Des Pres

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 21/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_084 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 12 Rue Des Anciens Combattants

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 22/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Maison appartenant a un corps de ferme

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : DAI_085.2 Commune : Dainville **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 23 Rue Des Anciens Combattants

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 22/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation en pierre inventoree en DAI_085.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ECU_002 Commune : Ecurie **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 42 Rue De Thelus

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise classique de la reconstruction. Decorations sur la partie haute de la maison. Soubassement a parement en ciment avec des motifs

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ECU_012

Commune : Ecurie

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue De La Chapelle

Typologie : element

Type : A.agricole

Element : A1. ferme

Matériaux : tuiles
briques
briques

Etat général : bon

Période de construction : -

Date de construction : -

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Corps de ferme en U, avec habitation au fond de la cour

Integrité : oui

Date photos : 04/09/2014





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ECU_014 Commune : Ecurie **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 37 Rue De Thelus

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C. Actuel gite de l'Eglise

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ETR_001.1 Commune : Etrun **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : Rue Aime Mabilais

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe brisee

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C. Jeu de retrait des briques pour rythmer la facade. Balcon et auvent en ardoise. / Pigeonnier inventorie en ID ETR_001.2Porche inventorie en ID ETR_001.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ETR_002.2
Commune : Etrun
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : oui
Adresse : Rue Du Parvis

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : G.mur
Entretien : degradation en cours
Element : G1. mur de cloture
Description :
Matériaux : aucun
rouge barre
pierres
Mur de cloture
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 13/06/2013
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Le mur se termine par une porte inventoriee en ETR_002.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ETR_004 Commune : Etrun **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : Rue Du Parvis

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Passage couvert linteau horizontal

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XIXe Date photos :

Date de construction : 1821







Commentaire éventuel :

Ancienne entree secondaire de l abbaye (ou d une propriete importante ?) Ouverture rectangulaire avec une inscription gravee dans la pierre MDCCCXXI (1821). Deux pilastres de part et d autre de l entree. Enceinte en pierres blanches.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ETR_008 Commune : Etrun **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 7 Rue Aime Mabilais

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+1+C amenages, dont une ouverture sur combles par une lucarne au fronton

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ETR_009 Commune : Etrun **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 3 Rue Du Mont Cesar

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de type chalet

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/07/2014

Date de construction : 1927







Commentaire éventuel :

Ailes laterales. Date portee sur la facade

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ETR_010.2 Commune : Etrun **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : Rue Aime Mabilais

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : autres Mur de cloture

rouge barre

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Abbaye inventoriee en ETR_010.1 / Portail inventorie en ETR_010.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ETR_010.3
Commune : Etrun
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : oui
Adresse : Rue Aime Mabilais

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : G.mur
Entretien : bon entretien
Element : G3. portail porche
Description :
Matériaux : aucun
pierres
pierres
Portail
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 13/06/2013
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Portail de l'ancienne abbaye repertoriee en ETR_010.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAM_002

Commune : Fampoux

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Angle De La Rue De L'eglise Et De La Rue D'arras

Typologie : element

Type : C.religieux

Element : C2. chapelle oratoire

Matériaux : autres
autres
autres

Etat général : bon

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :
Chapelle

Integrité : oui

Période de construction : -

Date de construction : -

Date photos : 04/09/2014





Commentaire éventuel :

Renovations recentes / Chapelle marquant l angle de deux rues du village. Appareillage de pierres blanches avec enduit lisse blanc. Entree travaillee : arc brise surmonte d une croix, porte bleue.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAM_008.1 Commune : Fampoux **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 38 Rue d'Arras

Typologie : element

Type : A.agricole

Element : A1. ferme

Matériaux : tuiles
briques
briques

Etat général : bon

Période de construction : -

Date de construction : -

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Corps de ferme en U, avec porte, pigeonnier et habitation au fond de la cour.

Integrité : oui

Date photos : 18/08/2014









Commentaire éventuel :

Porte inventoriee en FAM_008.2 / Pigeonnier inventorie en FAM_008.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAM_014 Commune : Fampoux **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue des Moulins

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 2

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Actuel Chalet Desir. chaines harpees sur les angles

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_003
Commune : Farbus
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : - Chemin De Vimy

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : H.autres
Entretien : bon entretien
Element : H1. fontaine
Description :
Matériaux : aucun
pierres
pierres
Vestiges de l'ancienne fontaine de Saint Ranulphe

Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 13/06/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Delimite par un mur de pierre / Legende de la fontaine : fontaine serait apparue a Saint-Ranulphe alors qu'il avait soif.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_012.2 Commune : Farbus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_013 Commune : Farbus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 6 Rue De La Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Balcon en fer forge representant 2 cornes d'abondance

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_015
Commune : Farbus
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 9 Rue De La Paix

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : D.civil
Entretien : bon entretien
Element : D2. maison bourgeoise
Description :
Matériaux : ardoises
briques
briques
Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 20/08/2014
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_021

Commune : Farbus

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue De La Republique

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : C.religieux

Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire

Description :

Matériaux : ardoises

briques

autres

Chapelle avec pignon aÂ decor de pas-de-moineaux

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_023 Commune : Farbus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 24 Rue Lamartine

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Decor de briques vernissees et balcon en fer forge

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_024 Commune : Farbus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue de la Republique

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 2

autres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_B1

Commune : Farbus

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Bois de Farbus

Typologie : element

Occupation :

Type : F.militaire

Entretien :

Element : Fb. Blockhaus

Description :

Matériaux :

Etat général :

Integrité :

Période de construction :

Date photos :

Date de construction :

Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_B2

Commune : Farbus

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Bois de Farbus

Typologie : element

Occupation :

Type : F.militaire

Entretien :

Element : Fb. Blockhaus

Description :

Matériaux :

Etat général :

Integrité :

Période de construction :

Date photos :

Date de construction :

Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FAR_B3

Commune : Farbus

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Bois de Farbus

Typologie : element

Occupation :

Type : F.militaire

Entretien :

Element : Fb. Blockhaus

Description :

Matériaux :

Etat général :

Integrité :

Période de construction :

Date photos :

Date de construction :

Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_003.2 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Fampoux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 2

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Porche inventorie en FEU_003.1 / Influence architecture flamande : travees brugeoises, appareil de brique de sable et pierres blanches, lucarnes de facades et de versant et une toiture fortement inclinee (toit cavalier a deux croupes)

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_004 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 13 Rue De Fampoux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert arc plein cintre

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe ? Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_005.2 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 32 Rue De Fampoux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en FEU_005.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_006.2 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De Fampoux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises
briques
pierres

Maison bourgeoise 5 travees et pignon pas de moineau

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 13/06/2014

Date de construction : 1920





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages et 3 travees avec une ouverture sur combles par deux lucarnes / Pignon inventorie en FEU_006.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_006.3 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De Fampoux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon a pas-de-moineaux

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 13/06/2014

Date de construction : 1920



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en FEU_006.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_008.2 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 40 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 2

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 13/06/2014

Date de construction : 1920



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en FEU_008.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_010 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 137 Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 2

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_013 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 48-50 Rue d'Arras

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise divers 1

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Decor de briques et de charpente

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_018.2 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 15 Rue De Fampoux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : tuiles Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison inventoriee en FEU_018.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_021
Commune : Feuchy
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : Rue d'Athies

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : D.civil
Entretien : bon entretien
Element : D2. maison bourgeoise
Description :
Matériaux : ardoises
autres
briques
Maison bourgeoise style balneaire 2
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 18/08/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_022 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 47 Rue d'Athies

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise style balneaire 2

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : FEU_023 Commune : Feuchy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Peclin

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert arc plein cintre

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 07/08/2015

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_002 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 33 Route Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de type chalet

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Debut XXe Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise 3 niveaux ouverture sur combles par fenetres

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_003 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 36 Route Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de type chalet

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Debut XXe Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Chainage d'angle en pierres

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_004 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 9 Rue De Roeux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a la mansart

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Debut XXe Date photos : 13/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+C amenages. Decor sur la facade et chainage d'angle en pierre. Fronton trianglaire remarquable

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_005.2 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Debut XXe Date photos : 13/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C. Habitation appartenant a un corps de ferme / Ferme inventoriee en GAV_005.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_006.2 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 35 Route Nationale

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Debut XXe Date photos : 13/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Pigeonnier enÂ briques a base carree. / Ferme inventorieee en GAV_006.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_007.2
Commune : Gavrelle
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 4 Rue De Fampoux

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : H.autres
Entretien : bon entretien
Element : H3. detail d architecture
Description :
Matériaux : autres
Pignon a pas-de-moineaux
briques
aucun
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : Debut XXe
Date photos : 13/06/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en GAV_007.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_013.2 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 6 Rue Des Abodes

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison appartenant a un corps de ferme. Decor de briques vernissees au-dessus des ouvertures du 1e niveau.
Belle lucarne

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_014.2 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue De Roeux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Porche de cloture

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en GAV_014.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_024 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 3 Rue Plouvain

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert arc plein cintre

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : GAV_026 Commune : Gavrelle **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 9 Rue Plouvain

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : HEN_009 Commune : Héninel **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De Saint-Germain

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 04/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ouverture en arc plein cintre, et chaines harpees de pierres

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : HSC_006

Commune : Hénin-sur-Cojeul

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue De La Douaisienne

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : C.religieux

Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire

Description :

Matériaux : ardoises

autres

autres

Chapelle aux ouvertures en arc brise

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 13/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : HSC_007 Commune : Hénin-sur-Cojeul **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 18 Rue Guislain Debeugny

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 13/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison a 2 niveaux et 3 travees

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : HSC_008

Commune : Hénin-sur-Cojeul

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue Alfred Klawa

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : H.autres

Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture

Description :

Matériaux : ardoises
briques
briques

Pignon interessant

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 13/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Pignon d'Arras et pignons a pas-de-moineaux. Photo a refaire

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : HSC_014 Commune : Hénin-sur-Cojeul **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Rue De Saint-Leger

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 13/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Corps de ferme a cour fermee, avec porte agricole en bois et habitation

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_011
Commune : Maroeuil
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : - Rue Du Moulin

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : B.industriel
Entretien : bon entretien
Element : B2. moulin
Description :
Matériaux : aucun
briques
aucun
Vestige de Moulin Ã eau
Etat général : bon
Integrité : non
Période de construction : -
Date photos : 17/06/2014
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Vestige d'un ancien moulin, dont il reste aujourd'hui les chutes d'eau

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_020 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 20 Rue verte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 16/06/2011

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_026 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 12 Rue verte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : autres Maison bourgeoise de ville

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 18/04/2013

Date de construction :





Commentaire éventuel :

Maison ancienne en pierre avec porte cochere

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_027 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue de la place

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : ardoises Balcon en fer forge et volets en bois sculpte

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 12/06/2013

Date de construction :





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_028.2 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue Neuve

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc déprimé

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Batiment inventorie en MAR_028.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_029.2 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 02/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MAR_029.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_031

Commune : Maroeuil

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue Du Stade

Typologie : element

Type : G.mur

Element : G1. mur de cloture

Matériaux : autres
pierres
gres

Etat général : moyen

Période de construction : -

Date de construction : -

Occupation : abandon

Entretien : degradation en cours

Description :

Mur de cloture

Integrité : non

Date photos : 03/07/2014





Commentaire éventuel :

Un tronçon du mur a été entièrement réhabilité

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_032.2 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Du Huit Mai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 02/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en MAR_032.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_033.3 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue verte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc déprimé

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 14/06/2013

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_034.2 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue du rossignol

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Passage couvert linteau horizontal

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 15/04/2013

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_037.2 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : manque d entretien

Element : C4. autres Description :

Matériaux : aucun Niche religieuse avec une statue

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 01/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Niche presentant une statue de Saint avec un globe.La niche est en arc plein / Batiment inventorie en MAR_037.1 / Pignon inventorie en MAR_037.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_038 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 22 Rue verte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos :

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_039 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 6 Rue Du Huit Mai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 02/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_040 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue Du Rossignol

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Petite fermette caractéristique avec habitation au fond de la cour

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_041 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 9 Rue neuve

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 11/02/2015

Date de construction :



Commentaire éventuel :

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_043.2 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue verte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc déprimé

autres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 12/04/2013

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_044

Commune : Maroeuil

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue Du Rossignol

Typologie : element

Type : G.mur

Element : G1. mur de cloture

Matériaux : autres
pierres
gres

Etat général : moyen

Période de construction : -

Date de construction : -

Occupation : abandon

Entretien : degradation en cours

Description :
Mur de cloture

Integrité : non

Date photos : 03/07/2014





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MAR_049 Commune : Maroeuil **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 2 Rue Neuve

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison 3 niveaux 3 travees. decor de briques

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MER_005 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 24 Rue De La Chapelle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise divers 2

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MER_010 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 8 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Moderature de briques

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MER_016 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 31 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Detail de facade frise decorative

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MER_017 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Rue De L'etoile

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

autres

autres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

toiture à croupettes. Facade en cours de noircissement

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MER_019 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 34 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun
briques
aucun

Modenature de briques sur facade principale en briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MER_020 Commune : Mercatel **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 69 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G2. porte Description :

Matériaux : aucun Porte agricole en bois coulissante

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MLP_005.2 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue De Wancourt

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

2 niveaux + lucarne pour combles. Decor Art Deco. Porche inventorie en MLP_005.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MLP_013
Commune : Monchy-le-Preux
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : - Rue Du Tilleul

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : D.civil
Entretien : bon entretien
Element : D2. maison bourgeoise
Description :
Matériaux : ardoises
briques
briques
Maison bourgeoise Photos a refaire

Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 18/06/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :
Demeure non visible depuis l'espace public

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MLP_014.2

Commune : Monchy-le-Preux

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue Du Tilleul

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier

Description :

Matériaux : tuiles

Pigeonnier

autres

autres

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Pigeonnier appartenant corps de ferme inventorie en MLP_014.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MLP_016 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue De La Gaiete

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

3 niveaux, 3 travees. Decor de briques

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MLP_033 Commune : Monchy-le-Preux **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Rue De Wancourt

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et fronton triangulaire

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 26/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Maison en pierres meulieres avec fronton triangulaire

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MLP_036.2

Commune : Monchy-le-Preux

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 3 Rue De Vis

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : A.agricole

Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier

Description :

Pigeonnier

Matériaux : ardoises

briques

briques

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 26/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Non visible de la rue

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_001 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 25 Rue Du General Barbot

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos :

Date de construction : 1923





Commentaire éventuel :

Morphologie traditionnelle de l estaminet : implante en L en angle avec un pan coupe / Inscription gravee au-dessus de l entree "Au repos des touristes - Cafe Lefetz " et "1923" au-dessus de la baie du premier etage.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_007 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 8 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison de maitre en pierres blanches (craie), accolee a l ancienne porte de l abbaye. Soubassement en gres. Sept travees identiques, 2 ouvertures sont bouchees. Bandeaux de pierre mettent en valeur les differents niveaux. Toiture a croupe

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_008 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 3 Rue De La Mairie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise en pierres blanches de taille. Soubassement en gres et en brique. 6 travees non symetriques. Bandeaux de pierres qui soulignent les niveaux. Toiture a croupe a pans brises en ardoise. Piliers du portail travailles.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_011 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 53 Rue Roger Salengro

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise de ville

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart XIXe Date photos :

Date de construction : 1881





Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise de pierres blanches, bandeaux de pierres pour separer les niveaux. Inscription gravee dans la pierre " 1881 ". Entree a l extremite gauche et porte agricole a l extremite droite. Toiture a croupe en ardoise.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_015
Commune : Mont-St-Eloi
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : oui
Adresse : 12 Rue De La Mairie

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : G.mur
Entretien : bon entretien
Element : G3. portail porche
Description :
Matériaux : aucun
pierres
briques
Portail
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos :
Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Porche et mur d'enceinte remarquable / Soubassement en gres et maconnerie en pierres blanches de taille. 3 rangees de pierres assurent l etancheite au niveau de l entree secondaire, une couvertine de pierre prend le relais ensuite

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_023 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 40 Rue Roger Salengro

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Arc plein cintre

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_023.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 42 Rue Roger Salengro

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert anse de panier

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Arc plein cintre

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_027.3 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 15 Rue De La Source

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XIX Date photos : 25/08/2014

Date de construction : 1870?





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MSE_027.1 / Pigeonnier inventorie en MSE_027.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_028 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 56 Rue De La Gare

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et fronton triangulaire

autres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XX Date photos : 03/09/2014

Date de construction : 1929





Commentaire éventuel :

Date de construction transmise par propriétaire

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_035.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Rue De La Source (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 29/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MSE_035.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_036.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 9 Rue De La Source (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 29/08/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MSE_032.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_037 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 17 Place de L'eglise (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise de ville

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 29/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_040
Commune : Mont-St-Eloi
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element
Occupation : abandon
Type : G.mur
Entretien : degradation en cours
Element : G1. mur de cloture
Description :
Mur de cloture
Matériaux : aucun
pierres
briques
Etat général : moyen
Integrité : non
Période de construction : -
Date photos : 29/08/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_041.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 9 Rue De La Gare

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc segmentaire

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_042.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 10 Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 29/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Utilisation de la pierre blanche et de grès / Restauration complète en 1999. / Le pignon est dénaturée par le percement de deux fenetres / Habitation inventoriee en MSE_042.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_043 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 03-m Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignons en epi en briques

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 29/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_044 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 50 Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises
pierres
gres

Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe brisee

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 29/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+1+C amenages. Date portee

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_045 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue De La Gare

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_046.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 34 Rue De La Gare

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc segmentaire

aucun

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_047.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 42 Rue De La Gare (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Passage couvert anse de panier

autres

autres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : VXIII Date photos : 29/08/2014

Date de construction : 1841



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MSE_047.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_049 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 27 Rue De L'ecole (bray)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_050.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 25 Rue De L'ecole (bray)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MSE_050.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_051 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 18 Rue De L'ecole (bray)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : ardoises Passage couvert anse de panier

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_052
Commune : Mont-St-Eloi
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 21 Rue De L'ecole (bray)

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : manque d entretien
Element : A1. ferme
Description :
Matériaux : tuiles
pierres
gres
Corps de feme
Etat général : moyen
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 01/09/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Corps de ferme en pierre avec porche

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_055 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue De L'ecole (bray)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Fer d'ancrage et pignon

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 01/09/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_056.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue De La Source (ecoivres)

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 03/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en MSE_056.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_058 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 19 Chaussee Brunehaut

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos :

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_060.2 Commune : Mont-St-Eloi **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 7 Chaussee Brunehaut

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert anse de panier

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : Google

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : MSE_062
Commune : Mont-St-Eloi
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : oui
Adresse : Rue Montidien

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : G.mur
Entretien : degradation en cours
Element : G3. portail porche
Description :
Matériaux : tuiles
Porche de cloture
autres
autres
Etat général : moyen
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos :
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_002.2 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 19 Rue De La Barre

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G1. mur de cloture Description :

Matériaux : autres Mur de cloture en rouge barres porte avec fronton

rouge barre

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison inventoriee en NVA_002.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_012 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 66 Rue Du Canada

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et fronton triangulaire

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1er quart XXe Date photos : 19/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages avec ouverture sur combles par une fenetre

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_015.5 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 43 Rue De La Barre

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Presence d'un occulus. / Ferme inventoriee en NVA_015.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_018 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 41 Rue du Canada

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise divers 2

pierres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison en pierres meulières. Détails de charpente interessants

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_022.3 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue Verte

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 16/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Presence d'un occulus. / Ferme inventoriee en NVA_022.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_023 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 40 Rue De La Barre

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

2 niveaux et 3 travees par niveau / chaines harpees.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_025 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 31 Rue De La Barre

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Portail en fer forge

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_026.2 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 29 Rue De La Barre

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en NVA_026.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_032 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 16 Rue Du Canada

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Actuel gite "Le Canadien"

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_034 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 27 Rue Du Canada

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture simple

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_035
Commune : Neuville-St-Vaast
Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non
Adresse : 53-55 Route De Bethune

Typologie : alignement
Occupation : occupe

Type : H.autres
Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture
Description :

Matériaux : tuiles
briques
autres

Jeux de briques dans la facade et les linteaux

Etat général : bon
Integrité : oui

Période de construction : -
Date photos : 27/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_036.1 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 31 Rue Du Canada

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 07/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

/ Portes inventoriees en NVA_036.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_041 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 54 Rue du Canada

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_049.2 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 24 Rue De La Barre

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 09/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en NVA_049.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_062 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 35 Rue Du Carlin

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 25/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_069.2 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 13 Rue Du Carlin

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert anse de panier

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 24/07/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_073.2 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 70 Rue Du Canada

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc segmentaire

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 17/07/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en NVA_073.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_077
Commune : Neuville-St-Vaast
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 73 Rue Du Canada

Typologie : alignement
Occupation : occupe
Type : G.mur
Entretien : degradation en cours
Element : G3. portail porche
Description :
Matériaux : aucun
Passage couvert arc plein cintre
autres
aucun
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 18/07/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVA_078.1 Commune : Neuville-St-Vaast **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 75 Rue Du Canada

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/07/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en NVA_078.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVI_005 Commune : Neuville-Vitasse **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 25 Grand'rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 5 travees et toiture a la mansart

briques

briques

Etat général : bon Integrité : non

Période de construction : - Date photos : 14/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+1+C avec ouverture sur combles par des lucarnes. L'aile laterale est en friche

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVI_019 Commune : Neuville-Vitasse **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Grand'rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Frise Art Deco sur la facade de la maison

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 18/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : NVI_022
Commune : Neuville-Vitasse
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : - Rue d'Arras

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : C.religieux
Entretien : degradation en cours
Element : C2. chapelle oratoire
Description :
Chapelle
Matériaux : tuiles
pierres
pierres
Etat général : bon
Integrité : oui
Date photos : 18/08/2014
Période de construction : -
Date de construction : -



Commentaire éventuel :
Fronton "Mere admirable PPN"

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ROC_016.2 Commune : Roclincourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Grand'rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 21/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ROC_016.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ROC_022.1 Commune : Roclincourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 49 Rue d'Ecurie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 14/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C Portail inventorie en ROC_022.2

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : ROC_022.2 Commune : Roclincourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 49 Rue d'Ecurie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 21/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en ROC_022.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SLB_004

Commune : St Laurent Blangy

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 69bis Avenue Roger Salengro

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : tuiles
pierres
pierres

Maison bourgeoise a pignon remarquable

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 28/08/2013

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise traditionnelle de briques rouges, baies plein cintres, encadrement des ouvertures avec des materiaux plus clair. Lucarne pignon a volutes. Toiture en ardoise. Bow-window avec un balcon. Garde-corps en fer forge

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SLB_005 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 66 Avenue Roger Salengro

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise divers 2

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1912



Commentaire éventuel :

R+1+C amenages avec toiture a la mansaty. Soubassement parement avec des jeux d appareillage de briques, premier niveau maconnerie de brique et dernier niveau enduit lisse beige. Lucarne pignon elancee, en saillie, structure en bois et decor bois en faca

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SLB_012 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Du General De Gaulle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A1. ferme Description :

Matériaux : tuiles Ferme de Vaudry-Fontaine

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1930









Commentaire éventuel :

Batiments fonctionnels autour d une cour carree. Maison bourgeoise en briques rouges, encadrements des baies en arc plein cintre traitees avec materiau different, enduit blanc. Decor en facade fausses colonnes et fausses voutes plein cintre

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SLB_017
Commune : St Laurent Blangy
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 69-71 Rue De Versailles

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : A.agricole
Entretien : bon entretien
Element : A1. ferme
Description :
Matériaux : ardoises
briques
pierres
Corps de ferme en U
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : 1e quart XXe
Date photos : 28/08/2013
Date de construction : 1920





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SLB_019 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 62 Rue d'Athies

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : degradation en cours

Element : D1. grandes demeures Description :

Matériaux : tuiles Manoir

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1924





Commentaire éventuel :

Manoir d'Hervin. Lucarnes pignons, dont un a pas de moineaux. Dans les angles bow-windows, construction symetrique. Toiture a croupe a long pans brises, tuiles mecaniques rouges. Porche agricole dans la travee centrale du batiment. Enduit de couleur somb

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SLB_022 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 15 Rue Laurent Gers

Typologie : element Occupation : abandon

Type : D.civil Entretien : degradation en cours

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

autres

Etat général : friche Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe Date photos : 28/08/2013

Date de construction : 1924





Commentaire éventuel :

Lucarne pignon, balustrade. Balustrade au premier niveau. Pierres de taille blanches. Decorations de pierre au-dessus des linteaux. Menuiseries en bois d origine. Toiture aÂ croupe a pans brises, chiens-assis

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SLB_038 Commune : St Laurent Blangy **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 115 Rue De Versailles

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert arc plein cintre

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 01/09/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SLB_048

Commune : St Laurent Blangy

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Avenue Roger Salengro

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : B.industriel

Entretien : manque d entretien

Element : B3. autres

Description :

Matériaux : tuiles
briques
aucun

Batiment industriel 4 niveaux

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : XX

Date photos : 24/08/2012

Date de construction :



Commentaire éventuel :

Batiment industriel erige derriere une rangee de maisons (inventoriees en SLB_001) et la voie ferrée / Batiment assez rare sur le territoire

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SMC_005 Commune : St Martin-sur-Cojeul **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 19 Rue Guislain Debeugny

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et fronton triangulaire

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 13/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Decor de briques vernissees en-dessous du 3e niveau

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SNI_029

Commune : St Nicolas

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue du Paradis aux Chevaux

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : autres
briques
briques

Etat général : bon

Période de construction : -

Date de construction : -

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Bâtiment de plain-pied en maçonnerie de brique mono orienté à 4 travées selon un rythme alternant, large baie à anse de panier aveugle et fenêtre à arc en plein cintre avec imposte vitrée. Couronnée par une

Integrité : oui

Date photos : 08/03/2018



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SNI_030

Commune : St Nicolas

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Rue du Paradis aux Chevaux

Typologie : element

Type : D.civil

Element : D3. maisons

Matériaux : tuiles
briques
briques

Etat général : moyen

Période de construction : -

Date de construction : -

Occupation : occupe

Entretien : bon entretien

Description :

Bâtiment en R+1 avec toiture en tuile à deux pans avec croupe. Le premier étage est légèrement en sailli par rapport au nue de la facade du rez-de-chaussée. Cette saillie est marquée par une ornementation qui

Integrité : oui

Date photos : 08/03/2018



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_003.3 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Chaussee Brunehaut

Typologie : element Occupation : abandon

Type : G.mur Entretien : degradation en cours

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Portail

pierres

pierres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en SCA_003.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_003.4 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Chaussee Brunehaut

Typologie : element Occupation : abandon

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi rouge barres

rouge barre

aucun

Etat général : friche Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en SCA_003.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_006

Commune : Ste Catherine

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Route De Bethune

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : ardoises
briques
autres

Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Presence d'un occulus

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_007 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 17 Route De Lens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture à la mansart

pierres

gres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 16/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise 3 niveaux avec ouverture sur combles par des lucarnes

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_012 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 01/0 Place de La Republique

Typologie : alignement Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : ardoises Moderature de briques sur plusieurs maisons.

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 27/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_014

Commune : Ste Catherine

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 13-15 Chaussee Brunehaut

Typologie : alignement

Occupation : occupe

Type : H.autres

Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture

Description :

Matériaux : tuiles
briques
pierres

Facade avec partie en rouge barres et modenature de briques blanches.

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 27/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_017 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : oui Adresse : 24 Route de Lens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de type chalet

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 12/08/2012

Date de construction :



Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise d'inspiration normande

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_022

Commune : Ste Catherine

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : déc.- Avenue de la Clinique

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : ardoises
pierres
pierres

Maison bourgeoise de ville

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 27/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

R+ C amenages avec chien assis. Detail d'architecture avec des fers d'ancrage

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_025.2 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 24 Rue Des 4 Maisons

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Porche de cloture

autres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 27/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_026.2 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 37 Rue Des 4 Maisons

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : tuiles Pignon en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 27/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Pignon en epi et pignon a redent / Ferme inventoriee en SCA_026.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_027.2 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 69 Rue Des 4 Maisons

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en briques sur une facade en pierres

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 27/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en SCA_027.1 / Porche inventorie en SCA_027.5

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_027.5 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 69 Rue Des 4 Maisons

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert linteau horizontal

autres

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 02/04/2013

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_028 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Route De Lens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 05/09/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison a 2 niv, plus fronton semi-circulaire. Ouvertures en arc plein cintre.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : SCA_033 Commune : Ste Catherine **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 33 Route de Lens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture à la mansart

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 12/08/2012

Date de construction :





Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_001 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Grande Rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : ardoises Chapelle entre 2 maisons

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 19/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

2 vitraux en arc plein cintre. Facade enduite jaune et decorations peintes en bleu clair. Opus quadratum, avec pierres blanches.Toiture ardoise / Surmontee d une croix, une niche abrite Marie et son enfant.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_003 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 20 Rue d'Enfer

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XX Date photos : 19/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison de maitre "Le Prieure" aux facades non symetriques. Appareillage de briques rouges, pierres blanches pour les linteaux et le chainage d angle. Pierres meulieres en soubassement en opus incertum. Voie pavee. Toiture en ardoise a croupe avec coyau.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_007

Commune : Thélus

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : Entre Rue De Bailleul

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : C.religieux

Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire

Description :

Matériaux : ardoises
pierres
aucun

Chapelle rectangulaire.

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Porte d'entree en arc plein cintre avec decor en pierre

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_009 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue Des Artilleurs Canadiens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises
pierres
pierres

Maison bourgeoise style balneaire 1 en pierres meulieres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

R+1+C amenages. Travail de charpente.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_013 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 3 Rue De Bailleul

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Briques vernissees

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 22/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_023 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 50 Grande Rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture simple

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 22/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_025 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 56 Grande Rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 22/08/2014

Date de construction : 1926







Commentaire éventuel :

Date portee sur la facade (1926). Detail en fer au-dessus de la porte

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_026 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 991 Rue Des Artilleurs Canadiens

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et fronton triangulaire

briques

calcaire

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos :

Date de construction : 1927





Commentaire éventuel :

Date portee

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_034 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 44 Grand Rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture simple

briques

calcaire

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : Date photos : 17/04/2011

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_041.2 Commune : Thélus **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 11 Grand Rue

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : manque d entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : autres Passage couvert arc plein cintre

autres

autres

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : Date photos :

Date de construction :



Commentaire éventuel :

Le portail appartient a la maison repertoriee en TEL_041.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : THE_045

Commune : Thélus

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : D49 - Route de Neuville

Typologie : element

Type : B.industriel

Element : B2. moulin

Matériaux : aucun
aucun
aucun

Etat général : friche

Occupation : abandon

Entretien : Travaux de mise en valeur en cours

Description :

Site du Moulin Rouge - Vestiges d'un ancien moulin à vent témoin des combats de la 1ère Guerre Mondiale

Integrité : non

Date photos : 08/03/2018

Période de construction : XIXe

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : TIL_003.4 Commune : Tilloy les mofflaines **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 31 Avenue Du General De Gaulle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Presence d'un occulus. / Ferme inventoriee en TIL_003.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : TIL_005.1 Commune : Tilloy les mofflaines **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 37 Avenue Charles De Gaulle

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 23/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

3 niveaux, dont une ouverture sur combles par lucarne triangulaire

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : TIL_008

Commune : Tilloy les mofflaines

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 70 Avenue Charles de Gaulle

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : D.civil

Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise

Description :

Matériaux : ardoises

briques

autres

Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction :

Date photos : 11/06/2014

Date de construction :



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : TIL_015.2 Commune : Tilloy les mofflaines **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 14 Route De Cambrai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : manque d entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 28/08/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en TIL_015.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : TIL_015.3 Commune : Tilloy les mofflaines **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 14 Route De Cambrai

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D3. maisons Description :

Matériaux : ardoises Maison 3 travees R+1+C amenages Toiture a croupe

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 28/08/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Alignement de 2 maisons. Maison en pierres meulieres. Lucarnes et linteaux interesants / Ferme inventoriee en TIL_015.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : TIL_020

Commune : Tilloy les mofflaines

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : 103 Avenue Charles De Gaulle

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : H.autres

Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture

Description :

Matériaux : tuiles
briques
autres

Fer d'ancrage et modenature de briques.

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : -

Date photos : 28/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : TIL_021
Commune : Tilloy les mofflaines
Niveau de protection : 2
Zone de 500 m : non
Adresse : 9 Rue d'Arras

Typologie : element
Occupation : occupe
Type : D.civil
Entretien : bon entretien
Element : D2. maison bourgeoise
Description :
Matériaux : ardoises
pierres
pierres
Maison bourgeoise divers 2
Etat général : bon
Integrité : oui
Période de construction : -
Date photos : 04/09/2014
Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Maison en pierres meulieres appartenant a un corps de ferme

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_001.2 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 26 Rue Des Allies

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise a pignon remarquable

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise aux caracteristiques architecturales academiques. Pignon a redents, briques et enduit lisse beige. Linteaux decores de briques et d enduit beige / Ferme inventoriee en WAI_001.1 / Pigeonnier inventorie en WAI_001.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_003.2 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Angle De La Rue Du Moulin Et De La Rue De Pas

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 5 travees et toiture a croupe

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise appartenant a un corps de ferme / Ferme inventoriee en WAI_003.1 Pigeonnier inventorie en WAI_003.3

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_004 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Angle De La Rue De La Mairie Et De La Rue De Pas

Typologie : element Occupation : occupe

Type : C.religieux Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire Description :

Matériaux : aucun Oratoire

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Assemblage de pierres meulieres en opus incertum, joints lisses blancs. Forme d un pignon. Petit autel. Deux statues : Marie en haut et une autre qui la regarde. Peinture blanche

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_007 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue De Dainville

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 23/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Decoupe de la porte originale

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_009.2 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Verdun

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : degradation en cours

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 23/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

Habitation inventoriee en WAI_009.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_010 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 6 Rue De Verdun

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : tuiles Passage couvert anse de panier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 23/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_019.2 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 08/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en WAI_019.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_019.3 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue d'Arras

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 4e quart XIXe Date photos : 08/08/2014

Date de construction : 1897





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en WAI_019.1 / Inscription sur la facade : 1897

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_023.2 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue de l'Eglise

Typologie : element Occupation : occupe

Type : G.mur Entretien : bon entretien

Element : G3. portail porche Description :

Matériaux : aucun Passage couvert linteau horizontal

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 11/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en WAI_023.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAI_032 Commune : Wailly **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : - Rue De Renaucourt

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : manque d entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon en epi en briques sur une facade en pierres

pierres

aucun

Etat général : moyen Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 11/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAN_001

Commune : Wancourt

Niveau de protection : 2

Zone de 500 m : non

Adresse : - Rue Des Flandres

Typologie : element

Occupation : occupe

Type : C.religieux

Entretien : bon entretien

Element : C2. chapelle oratoire

Description :

Matériaux : autres
briques
aucun

Oratoire Notre-Dame de la Marliere. De forme rectangulaire

Etat général : bon

Integrité : oui

Période de construction : 1e quart XXe

Date photos : 20/06/2014

Date de construction : 1900



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAN_002 Commune : Wancourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue De Picardie

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : autres
briques
aucun

Pignon a pas-de-moineaux presentant 2 escaliers qui se prolongent

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 20/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Une partie de la couverture du pignon s'est detachee. Il y a donc risque de degradation.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAN_008.2 Commune : Wancourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 14 Rue d'Artois

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 14/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Frise deco en briques. Presence d une aile laterale / Ferme inventoriee en WAN_008.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAN_010 Commune : Wancourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Rue d'Artois

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon a pas-de-moineaux

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 14/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WAN_012 Commune : Wancourt **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : Rue d' Alsace

Typologie : element Occupation : occupe

Type : H.autres Entretien : bon entretien

Element : H3. detail d architecture Description :

Matériaux : aucun Pignon a pas-de-moineaux

autres

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : - Date photos : 14/08/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

-

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WIL_002 Commune : Willerval **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 13 Rue De Farbus

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise 3 travees et toiture à la mansart

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 21/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

3 niveaux d'elevation, ouverture sur combles par une lucarne

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WIL_003 Commune : Willerval **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 1 Rue D'Arleux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

briques

aucun

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 21/06/2014

Date de construction : -







Commentaire éventuel :

2 niveaux d'elevation. 2 ailes sont presentes sur les cotes

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WIL_004 Commune : Willerval **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 7 Rue De Bailleul

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : tuiles Maison bourgeoise divers 2

pierres

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 21/06/2014

Date de construction : -









Commentaire éventuel :

Maison bourgeoise d angle 3 niveaux dont ouverture sur combles.

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WIL_005 Commune : Willerval **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 2 Rue Du Paradis

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture a croupe

pierres

pierres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 21/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

3 niveaux d'elevation, dont une ouverture sur combles par une lucarne

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WIL_006 Commune : Willerval **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Place de La Mairie

Typologie : element Occupation : abandon

Type : D.civil Entretien : manque d entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise de ville

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : XX Date photos : 21/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ancien commerce (cafe) faisant l'angle. Decor sur les impostes

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WIL_007.2 Commune : Willerval **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 5 Rue D'Arleux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : D.civil Entretien : bon entretien

Element : D2. maison bourgeoise Description :

Matériaux : ardoises Maison bourgeoise 3 travees et toiture simple

briques

autres

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 21/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Habitation appartenant a un corps de fermeActuel Gite de l'Olivier / Ferme inventoriee en WIL_007.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WIL_008.2 Commune : Willerval **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 6 Rue De Farbus

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 21/06/2014

Date de construction : -





Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en WIL_008.1

PATRIMOINE BATI - TRES INTERESSANT

Identifiant : WIL_012.2 Commune : Willerval **Niveau de protection : 2**

Zone de 500 m : non Adresse : 4 Rue D'azaloux

Typologie : element Occupation : occupe

Type : A.agricole Entretien : bon entretien

Element : A3. pigeonnier Description :

Matériaux : ardoises Pigeonnier

briques

briques

Etat général : bon Integrité : oui

Période de construction : 2e quart XXe Date photos : 23/06/2014

Date de construction : -



Commentaire éventuel :

Ferme inventoriee en WIL_012.1

LISTE DES ESSENCES LOCALES

Liste élaborée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL)

CORNIER T., TOUSSAINT B., DUHAMEL F., BLONDEL C., HENRY E. & MORA F., 2011.
Guide pour l'utilisation d'arbres et d'arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en Région Nord-Pas de Calais - Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Conseil régional Nord-Pas de Calais et la DREAL Nord-Pas de Calais, 48 p. Bailleul.

Cette liste n'a qu'une valeur indicative (illustration).

***En effet, dans un contexte de changement climatique rapide, il faudra rapidement envisager de planter des essences régionales plus méridionales** (par exemple, le chêne pubescent).*

ARBRES ET ARBUSTES :

ACER CAMPESTRE L. : ÉRABLE CHAMPÊTRE







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• petit arbre de 12-15 m • longévité : 150 ans ; croissance lente ; rejette de souche • fleurs hermaphrodites ou fleurs mâles et femelles séparées sur le même pied ; floraison : avril-mai	• espèce de pleine lumière ou de demi-ombre • sols riches (notamment en azote), neutres à légèrement calcaires • espèce de milieux secs à frais • haies, bosquets, lisières forestières	• espèce utilisable dans les haies • espèce utilisable en strate arbustive forestière • espèce mellifère (nectar, pollen)

ACER PSEUDOPLATANUS L. : ÉRABLE SYCOMORE







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• grand arbre de 20-30 m • longévité : 300-500 ans ; croissance juvénile rapide ; rejette de souche • fleurs hermaphrodites ou fleurs mâles et femelles séparées sur le même pied ; floraison : mai après les feuilles	• espèce de demi-ombre • sols riches, basiques à légèrement acides • sols limoneux et aérés • espèce de milieux assez frais • haies, lisières forestières	• espèce utilisable dans les haies • espèce utilisable en forêt non dunaire. Dans ces dernières, son caractère vite envahissant pose de nombreux problèmes et la maîtrise de son extension, au détriment d'habitats de grande valeur patrimoniale, est de plus en plus difficile. • espèce mellifère (nectar, pollen)

ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN. : AULNE GLUTINEUX







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 15-25 m • longévité : 60-100 ans ; rejette de souche • fleurs mâles (chatons) et femelles séparées ; floraison : mars-avril	• espèce de lumière, pionnière • sols plus ou moins riches, acides à basiques ; sols argileux à un peu sableux, limono-argileux • sols constamment alimentés en eau	• en bord de cours d'eau ou de plans d'eau, dans des conditions écologiques favorables, il s'agit d'une excellente espèce pour le maintien des pieds de berge (enracinement profond) et qui supporte bien le stress dû aux inondations ; le système racinaire offre en outre des habitats favorables à la faune aquatique (macro-inverté-brés, poissons) • peut être bouturé selon une procédure stricte (en novembre, bois de deux ans, etc.) • espèce mellifère (nectar, pollen)

BETULA PENDULA ROTH : BOULEAU VERRUQUEUX







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 20-25 m • longévité : 100 ans ; rejette de souche et drageonne parfois • fleurs mâles et femelles séparées ; floraison : avril-mai	• espèce de lumière, pionnière • sols pauvres à modérément pauvres, très acides à calcaires • sols sableux, limoneux ou caillouteux • sols secs à humides • bois plus ou moins clairs, landes	• espèce susceptible d'être implantée dans des bosquets sur substrats pauvres et filtrants (en particulier sur terrils, terrains schisteux) • espèce mellifère (pollen)

BETULA PUBESCENS EHRH. SUBSP. PUBESCENS : BOULEAU PUBESCENT







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 15-20 m • longévité : 60-100 ans ; rejette de souche et drageonne • fleurs mâles et femelles séparées ; floraison : avril-mai	• espèce de lumière, pionnière • sols pauvres, acides à basiques • sols sableux, tourbeux • sols humides à gorgés d'eau • bois et landes hygrophiles	• espèce susceptible d'être implantée dans des bosquets sur sols frais à humides • espèce mellifère (pollen)

CARPINUS BETULUS L. : CHARME COMMUN







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 10-25 m • longévité : 100-150 ans ; croissance lente ; rejette fortement de souche • fleurs mâles et femelles séparées ; floraison : avril-mai	• espèce de demi-ombre ou d'ombre • sols plus ou moins riches, basiques à moyennement acides • sols alluviaux, argileux, limoneux, plus ou moins caillouteux, plus ou moins profonds • espèce de milieux secs à frais • espèce collinéenne : bois, haies	• espèce utilisable dans les haies ; peut être taillé en têtard • espèce utilisable en forêt non dunaire

CORYLUS AVELLANA L. VAR. AVELLANA : NOISETIER COMMUN







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRÊTS
• arbuste (arbrisseau) de 2-4 m • faible longévité ; rejette de souche et drageonne • fleurs mâles (chatons) et femelles séparées ; floraison : janvier-mars	• espèce de demi-ombre ou d'ombre • sols plus ou moins riches, basiques à légèrement acides • sols limoneux à argileux plus ou moins pierreux ou sableux • espèce de milieux frais • bois, haies, lisières forestières	• espèce utilisable dans les haies • espèce utilisable en sous-bois • espèce mellifère (pollen)

CRATAEGUS LAEVIGATA (POIRET) DC. / CRATAEGUS LAEVIGATA (POIRET) DC. SUBSP. LAEVIGATA : AUBÉPINE À DEUX STYLES







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste (arbrisseau) de 2-3 m • rejette de souche • fleurs hermaphrodites ; floraison : avril-mai	• espèce de lumière ou de demi-ombre • sols assez riches, neutres à légèrement acides • sols argileux à limoneux • espèce de milieux frais • bois, lisières forestières	• espèce utilisable dans les haies • espèce à fort enracinement pivotant et dense, difficile à arracher et donc intéressante pour renforcer les ouvrages en génie végétal en haut de berge et en rive • espèce sensible au feu bactérien ; plantation interdite sans dérogation (SRPV) • espèce mellifère (nectar, pollen)

CRATAEGUS MONOGYNA JACQ. : AUBÉPINE À UN STYLE







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste, parfois petit arbre de 4-10 m • longévité ; jusqu'à 500 ans ; rejette de souche • fleurs hermaphrodites ; floraison : mai	• espèce de lumière ou de demi-ombre • sols assez riches, basiques à acides • sols argileux à limoneux, parfois riches en sables voire sableux • espèce de milieux frais à assez secs • bois, lisières forestières	• espèce utilisable dans les haies • espèce à fort enracinement pivotant et dense, difficile à arracher et donc intéressante pour renforcer les ouvrages en génie végétal en haut de berge et en rive • espèce sensible au feu bactérien ; plantation interdite sans dérogation (SRPV) • espèce mellifère (nectar, pollen)

FAGUS SYLVATICA L. : HÊTRE COMMUN







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• grand arbre de 30-40 m • longévité : 150-300 ans ; rejette mal de souche • fleurs mâles et femelles séparées ; floraison : avril-mai	• espèce nécessitant des précipitations annuelles supérieures à 750 mm • espèce d'ombre • sols pauvres à assez riches, acides à neutres • sols surtout limoneux • sols frais à assez secs • bois exploité en régime de futaie, haies vives	• espèce à utiliser pour restaurer des corridors boisés, ou des boisements surfaciques, notamment sur plateaux à couverture limoneuse • espèce supportant bien l'entretien en haies basses

FRAXINUS EXCELSIOR L. VAR. EXCELSIOR : FRÊNE COMMUN







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 20-30 m • longévité : 150-200 ans ; rejette de souche • fleurs hermaphrodites ou fleurs mâles et femelles séparées ; floraison : avril avant les feuilles	• espèce de lumière ou de demi-ombre • sols riches en nutriments, basiques à neutres • sols alluviaux limoneux à argileux • sols frais à un peu humides (plus rarement sur substrats secs) • bois frais, haies, bords des eaux	• **espèce victime d'une maladie détectée dans la région en 2009 ; ne pas planter jusqu'à nouvel ordre** • espèce à utiliser pour reconstituer des haies vives ou des linéaires boisés sur talus, pour restaurer des corridors boisés ou en boisement surfacique • peut être taillé en têtard • espèce mellifère

ILEX AQUIFOLIUM L. : HOUX COMMUN







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste ou petit arbre de 2-10 m ; feuillage persistant • longévité : 300 ans • fleurs hermaphrodites et unisexuées ; floraison : mai-juin	• espèce de demi-ombre ou de lumière • sols moyennement riches, acides à basiques • sols limoneux, sableux, argileux • sols frais • bois, haies	• espèce à utiliser pour reconstituer des haies vives et en sous-bois de forêts • espèce mellifère (nectar, pollen)

MESPILUS GERMANICA L. : NÉFLIER D'ALLEMAGNE









CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbrisseau de 2-4 m • longévité : environ 150 ans • fleurs hermaphrodites ; floraison : mai-juin	• espèce de lumière ou de demi-ombre • sols pauvres à modérément pauvres, plutôt acides • sols surtout limoneux ou sableux • sols frais à assez secs • bois, lisières forestières, haies anciennes	• espèce à planter dans les haies vives ou pour restaurer des manteaux de forêts acidiphiles • espèce mellifère (nectar, pollen)

POPULUS TREMULA L. : PEUPLIER TREMBLE







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 15-20 m • longévité : 70-80 ans ; rejette de souche ; drageonne fortement ; se bouture difficilement • fleurs mâles et femelles sur des pieds séparés ; floraison : mars-avril	• espèce de pleine lumière, pionnière • espèce peu exigeante vis-à-vis de la richesse des sols • sols plus ou moins caillouteux, argileux, limoneux, sableux à graveleux • sols frais à humides asphyxiants, peu profonds • forêts pionnières ou dégradées plus ou moins humides, bords de ruisseaux, coupes forestières, landes, polders et zones littorales	• arbre à enracinement superficiel à proscrire en aménagement de berges ou de rive (sensibilité à l'érosion) • espèce mellifère (pollen)

PRUNUS AVIUM (L.) L. SUBSP. AVIUM : PRUNIER MERISIER







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 15-25 m, plus ou moins grand selon les milieux • longévité : environ 100 ans • fleurs hermaphrodites ; floraison : avril-mai avant les feuilles	• espèce de demi-ombre • sols assez riches, basiques à peu acides • sols argileux à limoneux plus ou moins caillouteux ; de préférence sur sols profonds • sols frais bien alimentés en eau, mais non asphyxiants et non inondés • haies, bois, forêts collinéennes	• espèce à utiliser pour restaurer des corridors boisés • espèce mellifère (nectar, pollen)

PRUNUS PADUS L. : MERISIER À GRAPPES





PRUNUS SPINOSA L. : PRUNIER ÉPINEUX







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRÊTS
• arbuste (arbrisseau) de 1-4 m • longévité : plus de 50 ans ; drageonne très vigoureusement • fleurs hermaphrodites ; floraison : avril avant les feuilles	• espèce de lumière ou de demi-ombre • sols assez riches (notamment en azote), basiques à légèrement acides • sols limoneux, argileux ou crayeux, plus ou moins caillouteux ; plus rarement sur sols sableux (dunes plus internes) • espèce de milieux peu secs à frais • haies, lisières forestières, bois clairs, friches arbustives	• espèce à utiliser pour reconstituer des haies • espèce mellifère (nectar, pollen)

QUERCUS PETRAEA LIEBLEIN : CHÊNE SESSILE








CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• grand arbre de 20-40 m • longévité : 500-1000 ans • fleurs mâles et femelles séparées ; floraison : mai	• espèce de demi-ombre • sols pauvres à modérément riches, plus ou moins acides • sols sableux, limoneux, argileux • espèce de milieux assez secs à frais • bois, haies	• espèce à utiliser pour restaurer des corridors boisés ou des boisements surfaciques • espèce pouvant être plantée pour diversifier des haies vives, mais dans une telle situation, on lui préfèrera généralement le Chêne pédonculé

QUERCUS ROBUR L. : CHÊNE PÉDONCULÉ





	CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
	• grand arbre de 25-35 m • longévité : 500-1000 ans • rejette de souche • fleurs mâles (chatons) et femelles séparées ; floraison : avril-mai	• espèce de pleine lumière • sols plus ou moins riches, basiques à acides • sols argileux, limoneux, sableux, voire parfois tourbeux • espèce de milieux frais à humides et même parfois temporairement inondés ; espèce à large amplitude écologique • bois, friches arbustives, forêts collinéennes, ripisylves	• espèce à planter pour diversifier des haies vives (en essence à tailler ou pour des arbres de haut jet) • espèce à utiliser pour restaurer des corridors boisés ou des boisements surfaciques

RHAMNUS CATHARTICA L. : NERPRUN PURGATIF







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste (arbrisseau) de 2-5 m • fleurs mâles et femelles séparées sur des pieds séparés ou non ; floraison : mai-juin	• espèce de lumière ou de demi-ombre • sols riches, basiques à neutres (un peu calcaires) • sols crayeux, sableux ou argileux en général calcaires dans ces deux derniers cas • espèce de milieux plutôt secs à frais • haies, friches arbustives, bois clairs, fourrés dunaires	• espèce à planter pour diversifier des haies vives ou pour restaurer des lisières arbustives forestières • espèce à conseiller également en milieu dunaire aménagé

SALIX ALBA L. : SAULE BLANC
SALIX ALBA L. VAR. ALBA







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• petit arbre de 5-25 m • longévité faible ; croissance rapide ; bouturages naturels • fleurs mâles et femelles sur des pieds séparés ; floraison : avril-mai en même temps que les feuilles	• espèce de pleine lumière, pionnière • sols riches, notamment en azote, basiques à neutres • sols argilo-limoneux à sableux, bien aérés • bord des eaux, espèce supportant bien les inondations prolongées	• espèce très répandue, facile à bouturer (pieux vivants, boutures, tressage, etc.) • peut être taillé en têtard • le port arborescent peut limiter les capacités d'écoulement des petits cours d'eau ; ce port arborescent peut aussi provoquer un risque de déracinement par effet de levier ; ces inconvénients peuvent être en partie éliminés par des recépages réguliers • espèce mellifère (nectar, pollen)

SALIX CAPREA L. : SAULE MARSAULT







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste ou petit arbre de 3-18 m • longévité faible : 60 ans ; rejette de souche • fleurs mâles et femelles sur des pieds séparés ; floraison : mars-avril avant les feuilles	• espèce de lumière ou de demi-ombre • sols modérément riches à riches, acides à basiques • sols calcaires, limoneux, argileux, sableux • sols frais à humides • lisères forestières, haies, coupes forestières, friches arbustives	• espèce à conserver ou à planter pour le maintien ou la restauration de lisières arbustives forestières • espèce mellifère (nectar, pollen)

SALIX CINEREA L. : SAULE CENDRÉ







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste (arbrisseau) de 3-6 m • longévité faible • fleurs mâles et femelles sur des pieds séparés ; floraison : mars-avril avant les feuilles	• espèce de pleine lumière, pionnière • sols plus ou moins riches, basiques à plus ou moins acides • sols calcaires à tourbeux, vaseux, limoneux, argileux • espèce de milieux humides inondés à tourbeux • bords des eaux et des tourbières, zones humides, ripisylves, lisières forestières, friches arbustives, pannes et plaines dunaires	• là où elle est naturellement présente, il s'agit d'une excellente espèce pour végétaliser les pieds de berges et même les milieux de berges ; elle se bouture très facilement et son port buissonnant offre peu d'obstacles à l'écoulement dans les petits cours d'eau • espèce mellifère (nectar, pollen)

SALIX VIMINALIS L. : SAULE DES VANNIERS







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste ou petit arbre de 3-10 m • longévité faible ; se bouture naturellement • fleurs mâles et femelles sur des pieds séparés ; floraison : avril-mai avant les feuilles	• espèce de pleine lumière, pionnière • sols riches (notamment en azote), basiques à neutres • sols plus ou moins grossiers : galets, sables, limons, etc. • espèce de milieux humides régulièrement inondés	• espèce facile à bouturer (pieux vivants, boutures, tressage, etc.) • à réserver pour l'implantation entre le bas et le milieu de la berge (ne supporte pas la sécheresse prolongée) • l'espèce possède quelquefois un port arborescent qui peut limiter les capacités d'écoulement des petits cours d'eau ; ces inconvénients peuvent être en partie éliminés par des recépages réguliers • espèce mellifère (nectar, pollen)

SAMBUCUS RACEMOSA L. VAR. RACEMOSA : SUREAU À GRAPPES







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste ou arbrisseau de 1-4 m • longévité : 30-50 ans • fleurs hermaphrodites ; floraison : avril-mai	• espèce nécessitant une certaine humidité atmosphérique (affinité submontagnarde) • espèce de demi-ombre ou de lumière • sols plus ou moins riches, acides à basiques • sols limoneux ou argileux • espèce de milieux frais • bois et coupes forestières de l'est et du sud-est de la région	• espèce à conserver ou à planter pour le maintien ou la restauration de lisières arbustives forestières • espèce mellifère

SORBUS AUCUPARIA L. : SORBIER DES OISELEURS







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 10-20 m • rejette de souche • fleurs hermaphrodites ; floraison : mai-juin	• espèce de pleine lumière ou de demi-ombre • sols pauvres à modérément pauvres, acides • sols sableux ou limoneux • bois, lisères forestières, coupes forestières, landes	• espèce à conserver ou à planter pour le maintien ou la restauration de lisières arbustives forestières • espèce mellifère (nectar, pollen) • essence à utiliser également pour la création de corridors boisés ou des boisements surfaciques

TILIA CORDATA MILL. : TILLEUL À PETITES FEUILLES







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 20-30 m • longévité élevée (jusqu'à 500 ans) ; rejette de souche et drageonne • fleurs hermaphrodites ; floraison : juin-juillet	• espèce de demi-ombre • sols pauvres à assez riches, plus ou moins acides à neutres • sols limoneux ou argileux • espèces de milieux frais • bois, haies	• espèce à planter pour diversifier la composition de haies • espèce à planter pour restaurer des corridors boisés ou des boisements de surface • espèce mellifère (nectar, pollen)

TILIA PLATYPHYLLOS SCOP. SUBSP. CORDIFOLIA (BESSER) C.K. SCHNEIDER : TILLEUL À

LARGES FEUILLES







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 20-35 m • longévité : jusqu'à 1000 ans ; rejette de souche et drageonne • fleurs hermaphrodites ; floraison : juin-juillet	• espèce d'ombre ou de demi-ombre • sols riches, basiques à légèrement acides • sols plus ou moins calcaires, argileux sur éboulis ou substrats plus ou moins grossiers • espèce des milieux secs à frais, non inondés • forêts neutro-calcicoles, forêts de ravins	• espèce à planter pour restaurer des corridors boisés ou des plantations de surface • espèce mellifère (nectar, pollen)

ULMUS GLABRA HUDS. : ORME DES MONTAGNES







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 25-30 m • rejette de souche • fleurs hermaphrodites ; floraison : mars-avril avant les feuilles	• espèce des milieux à humidité atmosphérique élevée • espèce de demi-ombre • sols modérément riches à riches, neutres à basiques • sols limoneux ou argileux • sols frais • bois, en particulier de pentes et forêts de ravins	• à n'utiliser que dans le cadre de restauration écologique non paysagère • espèce à conserver ou à planter pour restaurer des boisements de pentes (versant de creuses et de chemins encaissés notamment) • espèce très sensible à la graphiose (maladie de l'orme), lui imposant un port arbustif

ULMUS MINOR MILL. CALLUNA VULGARIS (L.) HULL : ORME CHAMPÊTRE







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbre de 20-35 m • longévité 400-500 ans ; rejette de souche • fleurs hermaphrodites ; floraison : mars-avril avant les feuilles	• espèce de pleine lumière • sols riches (notamment en azote), basiques à neutres • sols alluviaux limono-argileux, argileux ou limoneux, voire sableux • espèce des milieux frais à humides • forêts alluviales, forêts collinéennes, haies, friches arbustives, polders et dunes littorales (arrière-dunes les plus internes)	• espèce à utiliser pour la reconstitution de haies mélangées • cette espèce pourrait être avantageusement plantée en haut de berges ou en rive de cours d'eau • espèce très sensible à la graphiose (maladie de l'orme), lui imposant un port arbustif • espèce mellifère

RIBES NIGRUM L. : GROSEILLIER NOIR





CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbrisseau de 1-2 m • fleurs mâles et femelles séparées ; floraison : avril-mai	• espèce d'ombre ou de demi-ombre • sols riches, neutres à plus ou moins acides • sols argileux ou tourbeux • espèces des milieux humides à inondables • forêts humides, bois dunaires inondables	• espèce mellifère (nectar, pollen) • arbrisseau à utiliser en sous-strate de boisements et linéaires boisés, sur sol organique inondable

RIBES RUBRUM L. : GROSEILLIER ROUGE





CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbuste (arbrisseau) de 1,5-2 m • fleurs hermaphrodites ; floraison : avril-mai	• espèce de demi-ombre • sols riches (notamment en azote), neutres à peu acides • sols argileux à limoneux, humides en profondeur • espèce de milieux frais à humides, mais peu inondés • bois frais à humides, ripisylves, dune boisées (plaines et pannes dunaires)	• espèce mellifère (nectar, pollen) • arbrisseau à utiliser en sous-strate de boisement et linéaires boisés sur sols frais

RIBES UVA-CRISPA L. : GROSEILLIER ÉPINEUX





CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbrisseau de 1-1,5 m • fleurs hermaphrodites ; floraison : avril-mai	• espèce de demi-ombre ou d'ombre • sols riches, basiques à légèrement acides • sols limoneux ou argileux • espèce des milieux assez secs à légèrement humides • Forêts, haies, boisements dunaires	• espèce à planter en strate basse pour diversifier la composition des haies • espèce mellifère • arbrisseau à utiliser en sous-strate de boisement et linéaires boisés sur sols frais

ULEX EUROPAEUS L. SUBSP. EUROPAEUS : AJONC D'EUROPE







CARACTÈRES BIOLOGIQUES PRINCIPAUX	ÉCOLOGIE	UTILISATION, INTÉRETS
• arbrisseau de 1-4 m • longévité : environ 10 ans • fleurs hermaphrodites ; floraison : mars-mai	• espèce de pleine lumière • sols pauvres, acides à neutres (calcaire non actif) • sols sableux ou limoneux • espèce de milieux secs à frais • landes, lisières forestières, dunes décalcifiées et bois atlantiques dégradés	• espèce à conserver ou à planter pour le maintien ou la restauration de lisières arbustives forestières et de corridors boisés • espèce mellifère

HERBACEES :

ACHILLEA MILLEFOLIUM L.
AGRIMONIA EUPATORIA L.
AGROSTIS CAPILLARIS L.
AJUGA REPTANS L.
ANGELICA SYLVESTRIS L. VAR. SYLVESTRIS
ANTHOXANTHUM ODORATUM L.
ANTHYLLIS VULNERARIA L.
ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) BEAUV. EX J. ET C. PRESL SUBSP. ELATIUS
ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM L.
ATHYRIUM FILIX-FEMINA (L.) ROTH
AVENULA PUBESCENS (HUDS.) DUM.
BLACKSTONIA PERFOLIATA (L.) HUDS.
BRIZA MEDIA L.
CAMPANULA TRACHELIUM L.
CAREX ARENARIA L.
CAREX DIVULSA STOKES
CAREX FLACCA SCHREB.
CAREX SYLVATICA HUDS.
CENTAUREA JACEA L. SUBSP. NIGRA (L.) BONNIER ET LAYENS
CENTAUREA SCABIOSA L.
CENTAURIUM ERYTHRAEA RAFN VAR. ERYTHRAEA
CONVALLARIA MAJALIS L.
CORNUS SANGUINEA L. SUBSP. SANGUINEA
CYNOSURUS CRISTATUS L.
CYTISUS SCOPARIUS (L.) LINK
DIGITALIS PURPUREA L.
DRYOPTERIS CARTHUSIANA (VILL.) H.P. FUCHS
DRYOPTERIS DILATATA (HOFFMANN) A. GRAY
DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.) SCHOTT
EUONYMUS EUROPAEUS L.
EUPHORBIA AMYGDALOIDES L. SUBSP. AMYGDALOIDES
FESTUCA PRATENSIS HUDS.
FRAGARIA VESCA L.
FRANGULA ALNUS MILL.
GALIUM MOLLUGO L. SUBSP. ERECTUM SYME VAR. ERECTUM
GALIUM ODORATUM (L.) SCOP.
GALIUM VERUM L. SUBSP. VERUM VAR. VERUM
HERACLEUM SPHONDYLIUM L. SUBSP. SPHONDYLIUM
HUMULUS LUPULUS L.
HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA (L.) CHOUARD EX ROTHM.
HYPERICUM PERFORATUM L. SUBSP. PERFORATUM
KNAUTIA ARVENSIS (L.) COULTER
LAMIUM GALEOBDOLON (L.) L. SUBSP. MONTANUM (PERS.) HAYEK
LEONTODON HISPIDUS L. SUBSP. HISPIDUS
LEUCANTHEMUM VULGARE LAM. SUBSP. IRCUTIANUM (DC.) TZVELEV
LIGUSTRUM VULGARE L.

LONICERA PERICLYMENUM L. VAR. PERICLYMENUM
LOTUS CORNICULATUS L. SUBSP. CORNICULATUS
MENTHA ARVENSIS L.
ORIGANUM VULGARE L. SUBSP. VULGARE
PHLEUM PRATENSE L.
PIMPINELLA MAJOR (L.) HUDS. VAR. MAJOR
PIMPINELLA SAXIFRAGA L.
POA PRATENSIS L. SUBSP. PRATENSIS
POLYGONATUM MULTIFLORUM (L.) ALL.
PRIMULA VERIS L. SUBSP. VERIS
SANGUISORBA MINOR SCOP. SUBSP. MINOR
SCABIOSA COLUMBARIA L.
SEDUM TELEPHIUM L. SUBSP. TELEPHIUM
SOLIDAGO VIRGAUREA L.
SYMPHYTUM OFFICINALE L. SUBSP. OFFICINALE
THYMUS PRAECOX OPIZ SUBSP. PRAECOX
THYMUS PULEGIOIDES L.
TRAGOPOGON PRATENSIS L. SUBSP. PRATENSIS
TRIFOLIUM PRATENSE L.
TRISETUM FLAVESCENS (L.) BEAUV. SUBSP. FLAVESCENS
VIBURNUM LANTANA L.
VIBURNUM OPULUS L.
VINCA MINOR L.
HEDERA HELIX L. SUBSP. HELIX

PRECONISATIONS POUR LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS

TRAITEMENT DES ESPACE VEGETALISES, INDICATIONS GENERALES:

- Les conditions techniques de plantations seront prises en compte pour assurer la pérennité des végétaux.

- Les arbres situés en aire de stationnement devront avoir un espace vital minimal : une fosse de plantation de volume minimal de 2mx2mx1.50m profondeur (soit 6m3 minimum) ; fosse constituée d'un mélange « terre-pierre », avec dalle de répartition de béton en périphérie ; les pieds d'arbres seront de préférence plantés d'une couvre-sol bas arbustif ou/et vivaces.

- les arbres plantés seront de force minimale 20/25 pour les tiges pour donner une belle maturité au projet d'ensemble.

- les travaux de plantation devront être réalisés dans la mesure du possible en même temps que les constructions, en période favorable de repos végétatif.

- L'entretien des plantations devra être assurément suivi par des arrosages hebdomadaires réguliers les 2 premières années (parachèvement, confortement) afin d'assurer leur pérennité. Les arbres dépéris devront être systématiquement remplacés.

- les haies seront de préférence plantées en « haies libres », constituées d'essences diverses, locales, et fruitières pour favoriser la biodiversité floristique et faunistique.

- les espaces de prairies fleuries seront préférées aux surfaces de gazon tondus (gestion différenciée favorable à la biodiversité)

- Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales et horticoles, les résineux étant pour cette raison, déconseillés ; Pour autant, les « espèces type » n'étant pas toujours bien adaptées aux aménagements urbains, une liste d'essences « horticoles » est conseillée pour les aménagements paysagers des aires de stationnement et des abords bâtis.

LISTE D'ARBRES FEUILLUS ADAPTES EN ZONE DE STATIONNEMENT OU /ET EN ALIGNEMENT:

ARBRES TIGES FORCE 20/25 (POUR ALIGNEMENT) (LISTE NON EXHAUSTIVE)

- Acer platanoïdes 'Columnare Compact' et CV

- Alnus glutinosa, cordata, incana, et CV

- Carpinus betulus et CV

- Gleditsia triancanthos 'Inermis', 'Shademaster', 'Skyline', 'Sunburst'

- Liquidambar styraciflua et CV

- Liriodendron tulipifera et CV

- Prunus maackii 'Amber Beauty', Pr padus, Pr sargentii, Pr serrula, Pr subhirtella 'Automnalis', Pr yendohensis

- Pyrus calleryana 'Chanticleer',

- Sorbus aucuparia, S domestica, S intermedia,

- Tilia cordata, T x europea, T mongolica, tomentosa,
- Zelkova carpinifolia
- Ginkgo biloba

ESPECES DECONSEILLEES :

- Fraxinus (maladie mortelle actuelle sur les frênes)
- Éviter les arbres à fruits au-dessus des véhicules

LISTE D'ARBRES FEUILLUS ADAPTÉS EN MASSIF OU/ET HAIE BOCAGÈRE:

ARBRES BRANCHUS DE BASE OU CEPEES, OU ARBRISSEAU, (300/350) (LISTE NON EXHAUSTIVE) :

- Acer campestre et CV
- Acer negundo et CV
- Amelanchier sp et CV
- Carpinus betulus et CV
- Cercis silicastrum
- Cornus mas
- Corylus colurna, avellana
- Crataegus CV
- Eleagnus angustifolia
- Fagus sylvatica et CV
- Koelreuteria paniculata
- Photinia 'Red Robin'
- prunus à fleurs
- Quercus sp
- salix viminalis
- Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, S intermedia,
- Taxus baccata
- Zelkova carpinifolia
- arbustes fruitiers (cassis, groseilles, gr maquereaux…)

QUELQUES PHOTOS EXEMPLES D'ARBRES TIGES OU CEPES :



ACER PLATANOIDES 'COLUMNARE COMPACT'
Hauteur 12m
Largeur 4m
Soleil mi-ombre
Croisance lente



ALNUS GLUTINOSA
Hauteur 10 – 20m
Largeur conique ovoïde
Soleil mi-ombre
Supporte les sol humides



LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
Hauteur 20 - 25m
Largeur pyramide élancée
Supporte les sols humides
Belle coloration automnale rouge



PRUNUS MAACKII 'AMBER BEAUTY'
Hauteur 8 - 12m
largeur conique ovoïde
Ne supporte ni revêtement ni pavage
Croît difficilement en sol humide



GLEDITSIA TRIACANTHOS ‘SUNBURST’
Hauteur 6 - 10m
Largeur pyramide étalée
Supporte bien revêtement et pavage
Système racinaire s’ancrant dans le sol



PYRUS CALLERYANA ‘CHANTICLEER’
Hauteur 8 - 12m
Largeur conique élancée ovoïde
Floraison printannière blanche
Enracinement profond, sol légèrement calcaire



TILIA CORDATA ‘RANCHO’
Hauteur 10 - 15m
Largeur conique élancée puis ovoïde
Supporte la sécheresse et le vent
Port élancé (alignements de rues)



GINKGO BILOBA ‘BLAGON’ (MÂLE)
Hauteur 10 - 12m
Largeur 2m forme colonnaire compacte
Soleil, sol pas trop sec à frais
Croissance lente



LIRIODENDRON TULIPIFERA ‘FASTIGIATA’
Hauteur 20m
Largeur pyramide élancée
Système racinaire pivotant
Croissance rapide



CARPINUS BETULUS ‘FASTIGIATA’
Hauteur 15 - 20m
Large couronne ovoïde
Couronne compacte
Soleil, mi ombre



ACER CAMPESTRE EN HAIE LIBRE MIXTE
Entretien limité (pas de taille)
Biotope pour oiseaux et insectes





TAXUS BACCATA EN HAIE TAILLÉE OU LIBRE
Beau feuillage persistant
Croissance lente : taille réduite (2x/an)





EXEMPLE DE HAIES BOCAGERES FLEURIES COMPOSEES D’UN MELANGE D’ARBUSTES A FEUILLAGES DIVERS ET COLORES

PLAN DISTINGUANT LES SECTEURS ET NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LA COMMUNE D'ARRAS

(DOCUMENT NON OPPOSABLE)

PLAN DISTINGUANT LES SECTEURS ET NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LA COMMUNE D'ARRAS

(document non opposable)

COMMUNE D'ARRAS

REGLES DE STATIONNEMENT POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITAT
ET POUR LES CHANGEMENTS DE DESTINATION OU DIVISION EN VUE DE CREER DU LOGEMENT

- Citadelle : Pas de normes fixées
- Intra-boulevard : En fonction des besoins
- Rayon 500m autour gare et UBa : 1 place / logement
- UAa, UCa : 1.25 place / logement

1,25 place / lgt

1 place / lgt

1,25 place / lgt

1,25 place / lgt

1,25 place / lgt

En fonction des Besoins

1 place / lgt

Max
1 place / lgt

1 place / lgt

1,25 place / lgt

Pas de
normes fixées

1,25 place / lgt

1,25 place / lgt